

Graficul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali pentru anul 2021 a operatorului de distribuție SRL ”Ștefan Vodă-Gaz”

| Raion | Localitate | Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD | Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ) | Data întreruperii | Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi) | | | Cauza întreruperii | | |
|----------------------------------|----------------------|--|---|-------------------|--|-------------------------|---------------|------------------------------|---|---|
| | | | | | Locuri de consum ale CC | Locuri de consum ale CN | Total (10+11) | Programat/ Neprogramat (P/N) | Cauza, conform clasificării din pct. 18 | Descriere detaliată |
| Filiala ”Ștefan Vodă-gaz” | | | | | | | | | | |
| Stefan Vodă | s.Ermoclia | str.Cutuzov | PJ | martie | 67 | | 67 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.S.Lazo-str.1 stradelă-str.2 stradelă | PJ | martie | 91 | | 91 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.S.Lazo-str.Ștefan cel Mare-str.Valea Verde | PJ | martie | 176 | 1 | 177 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.Livezilor-str.Trandafirilor | PJ | martie | 105 | | 105 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Feștelîța | PRG Nr.10 str.A.Balanca-str.Liliacului | PJ | aprilie | 22 | | 22 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Feștelîța | PRG Nr.10 str.A.Balanca | PJ | aprilie | 11 | | 11 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Feștelîța | PRG Nr.10 str.M.Eminescu-str.D.Postolache | PJ | aprilie | 18 | | 18 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Brezoaia | str.Comsomolului-str.Lenina-str.Nadrecinaia | PJ | aprilie | 19 | | 19 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Semionovca | str.Glivina PRG Nr.5 | PJ | aprilie | 19 | | 19 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.Nistrenă | PM | aprilie | 19 | | 19 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Purcari-s.Viișoara | s.Purcari-s.Viișoara | PM | aprilie | 61 | | 61 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.M.Eminescu | PJ | aprilie | 11 | | 11 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Volintiri | str.Traian | PJ | aprilie | 25 | | 25 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.S.Lazo - str.Viilor - str.28 Iunie | PM | aprilie | 356 | | 356 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.Florilor-str.Trandafirilor | PJ | aprilie | 104 | | 104 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.C.Negruzzi | PJ | mai | 4 | | 4 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.M.Frunze | PJ | mai | 58 | | 58 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.N.Testemițanu | PM | mai | 18 | | 18 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Feștelîța | PRG Nr.1, str.31 August | PJ | mai | 8 | | 8 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Feștelîța | PRG Nr.1, str.Sâlciei | PJ | mai | 3 | | 3 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Feștelîța | PRG Nr.1, str.Gh.Asachi | PJ | mai | 21 | | 21 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Semionovca | str.Glivina-str.Livezilor PRG Nr.1 | PJ | mai | 125 | | 125 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Viișoara | str.Sovietică | PJ | mai | 7 | | 7 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Viișoara | str.I.Creangă | PJ | mai | 8 | | 8 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Viișoara | str.Pădurilor | PJ | mai | 13 | | 13 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Viișoara | str.Păcii | PJ | mai | 2 | | 2 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.28 Iunie | PM | mai | 82 | | 82 | P | | Schimbul PRG Nr.2 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.28 Iunie | PM | mai | 85 | | 85 | P | | Schimbul PRG Nr.3 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.Bolgară | PM | mai | | 1 | 1 | P | | Schimbul PRG Nr.11 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.28 Iunie, str.I.Creangă, str.Livezilor | PJ | mai | 82 | | 82 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere supratelan |
| Stefan Vodă | s.Talmază | str.27 August 1991 | PM | mai | 5 | | 5 | P | | Schimbul PRG Nr.19 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Purcari | SRL”Vinăria Purcari” | PM | mai | | 1 | 1 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Constructului PRG Nr.11 | PJ | mai | 25 | | 25 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.I.Soltis PRG Nr.12 | PJ | mai | 42 | | 42 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.M.Eminescu PRG Nr.13 | PJ | mai | 33 | | 33 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Satul Nou PRG Nr.15 | PJ | mai | 18 | | 18 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.Sadovaia - str.Pădurilor - str.Bolgară | PJ | mai | 80 | | 80 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Ermoclia | str.Miciurin-str.Simineucii-str.Viilor | PJ | mai | 141 | | 141 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.Alexandru cel Bun-str.Păcii | PJ | mai | 42 | 10 | 52 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.31 August Nr.7, 7/1 | PJ | iunie | 117 | | 117 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere a coloanei de gaz din blocul locativ |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.Livezilor-str.Trandafirilor | PJ | iunie | 140 | | 140 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.V.Aleksandri | PJ | iunie | 16 | | 16 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|----|------------|-----|---|-----|---|--|---|
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.Florilor | PJ | iunie | 25 | | 25 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.A.Donici | PJ | iunie | 13 | | 13 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.A.Mateevici | PM | iunie | 9 | | 9 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.B.Glavan | PM | iunie | | 1 | 1 | P | | Schimbul PRG Nr.26 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Purcari | str.40 Ani | PM | iunie | 15 | | 15 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Purcari | str.I.Gagarin | PM | iunie | 20 | | 20 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Volintiri | str.Viilor | PJ | iunie | 20 | | 20 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Ermoclia | str.Păcii | PJ | iunie | 20 | | 20 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.28 Iunie PRG Nr.3 | PJ | iunie | 79 | | 79 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.Sovietică, PRG Nr.6 | PJ | iunie | 13 | | 13 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Ștefan cel Mare | PM | iunie | 77 | | 77 | P | | Schimbul PRG Nr.8 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Ștefan cel Mare | PJ | iunie | 77 | | 77 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Florilor | PM | iunie | 116 | | 116 | P | | Schimbul PRG Nr.9 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Florilor | PJ | iunie | 116 | | 116 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.Traian PRG Nr.5 | PJ | iunie | 53 | | 53 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.Trandafirilor-str.Livezilor | PJ | iunie | 190 | | 190 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.31 August Nr.7/2, 9 | PJ | iulie | 136 | | 136 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere a coloanei de gaz din blocul locativ |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.1 Mai PRG Nr.1 | PJ | iulie | 32 | | 32 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.Ștefan Vodă PRG Nr.7 | PJ | iulie | 49 | | 49 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Ion Soltis | PM | iulie | 75 | | 75 | P | | Schimbul PRG Nr.10 conform Planului de investiții |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Ion Soltis | PJ | iulie | 75 | | 75 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Ștefănești | str.Tineretului | PJ | iulie | 148 | 4 | 152 | P | | Înlocuirea regulatorului la SRG prin sudură |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.Trandafirilor | PM | iulie | 18 | | 18 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.A.Donici | PJ | iulie | 13 | | 13 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.Tineretului | PJ | iulie | 25 | | 25 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Ștefănești | str.Tineretului | PJ | iulie | 21 | | 21 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Ermoclia | str.Pionierilor-str.M.Eminescu-str.Proletariatului-str.Chirov | PJ | iulie | 148 | | 148 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Feștețița | str.M.Eminescu, PRG Nr.6 | PM | iulie | 10 | | 10 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere prin sudură la PRG |
| Stefan Vodă | s.Ermoclia | str.Gagarin | PJ | august | 43 | | 43 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | or.Ștefan Vodă | str.31 August Nr.4,6,8 | PJ | august | 96 | | 96 | P | | Reparația capitală a gazoductului subteran |
| Stefan Vodă | s.Olănești | str.31 August | PJ | august | 15 | | 15 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Copceac | str.28 Iunie | PJ | august | 167 | | 167 | P | | Racordarea gazoductului nou construit |
| Stefan Vodă | s.Ștefănești | str.Tineretului | PJ | august | 21 | | 21 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Volintiri | str.Voluntarilor | PJ | august | 57 | | 57 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.Ștefan cel Mare | PJ | august | 30 | | 30 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.27 August 1991 | PJ | august | 37 | | 37 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.D.Cantemir | PJ | august | 14 | | 14 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.M.Frunze | PJ | august | 10 | | 10 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.1 Mai PRG Nr.1 | PJ | august | 2 | | 2 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.I.Gagarin-str.V.Lupu-str.Macarenco-str.31 August-str.A.Mateevici PRG Nr.2-4 | PJ | august | 185 | | 185 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.Florilor PRG Nr.8 | PJ | august | 21 | | 21 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.M.Eminescu PRG Nr.10 | PJ | august | 5 | | 5 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.Suvorov PRG Nr.13 | PJ | august | 15 | | 15 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.Stamati PRG Nr.15 | PJ | august | 3 | | 3 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.Izvoarelor PRG Nr.16 | PJ | august | 2 | | 2 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Talmaza | str.Izvoarelor PRG Nr.17 | PJ | august | 4 | | 4 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Constructorilor, PRG Nr.1 | PJ | septembrie | 59 | | 59 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.Constructorilor, PRG Nr.11 | PJ | septembrie | 25 | | 25 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.I.Soltis, PRG Nr.12 | PJ | septembrie | 42 | | 42 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.M.Eminescu, PRG Nr.13 | PJ | septembrie | 33 | | 33 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Stefan Vodă | s.Ermoclia | str.Izvoare | PJ | septembrie | 93 | | 93 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Brezoaia | SRG-PRG Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9 | PM | septembrie | 189 | | 189 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Cioburciu | str.I.Soltis PRG Nr.10 | PJ | septembrie | 75 | | 75 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Ștefănești | str.Morilor | PJ | septembrie | 38 | | 38 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---|----|------------|-----|-----|---|--|
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.31 August 1989 | PJ | septembrie | 40 | 40 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.Florilor | PJ | septembrie | 45 | 45 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.Florilor-str.M.Frunze | PJ | septembrie | 17 | 17 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.Ștefan cel Mare, PRG Nr.1 | PJ | septembrie | 94 | 94 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.Ștefan cel Mare, PRG Nr.1 | PM | septembrie | 94 | 94 | P | Schimbul dispozitivului de închidere prin sudură la PRG |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.D.Cantemir | PJ | septembrie | 1 | 1 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.M.Frunze | PJ | septembrie | 1 | 1 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.27 August 1991 | PJ | septembrie | 3 | 3 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Stefan Vodă | s.Ermoclia | str.Trandafirilor | PJ | octombrie | 40 | 40 | P | Reparația capitală a gazoductei supraterane |
| Stefan Vodă | s.Popeasca | str.D.Cantemir- str.I.Creangă | PJ | octombrie | 15 | 15 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Filiala "Căușeni-gaz" | | | | | | | | |
| Căușeni | s.Tănătari | de la PRG Nr.2 | PJ | aprilie | 7 | 7 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Ștefan cel Mare de la PRG Nr.21 | PJ | aprilie | 11 | 11 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Căușeni, de la PRG Nr.22 | PJ | aprilie | 32 | 32 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Căușeni, de la PRG Nr.26 | PJ | aprilie | 22 | 22 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Fantanelor, de la PRG Nr.28 | PJ | aprilie | 25 | 25 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Cîmăteni | de la PRG Nr.1 | PJ | aprilie | 14 | 14 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Plop Știubei | de la PRG Nr.22 | PJ | aprilie | 10 | 10 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.G.Găină, de la PRG Nr.30A | PJ | aprilie | 35 | 35 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Miorița Nr.15, de la PRG Nr.31 | PJ | aprilie | 5 | 5 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Dolgan Nr.7, de la PRG Nr.32 | PJ | aprilie | 14 | 14 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.31 | PJ | aprilie | 21 | 21 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.28 | PJ | aprilie | 25 | 25 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Tocuz | str.Dacia, de la PRG Nr.5 | PJ | aprilie | 99 | 99 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Taraclia | de la PRG Nr.13 | PJ | aprilie | 43 | 43 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Taraclia | de la PRG Nr.19 | PJ | aprilie | 2 | 2 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | de la PRG Nr.61 | PJ | aprilie | 6 | 6 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.M.Eminescu | PJ | aprilie | 77 | 77 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | de la PRG Nr.53 | PJ | aprilie | 11 | 11 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Hagimus | str.A.Mateevici-str.I.Creangă-str.V.Alexandri-str.Cuza Vodă, PRG Nr.4 | PJ | aprilie | 170 | 170 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Baccealia | str.Ion Creangă | PM | mai | 53 | 53 | P | Schimbul PRG Nr.4 conform Planului de investiții |
| Căușeni | s.Grigorievca | str.Colhoznaia, PRG Nr.4 | PJ | mai | 30 | 30 | P | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Ștefan Vodă Nr.44, PRG Nr.40 | PJ | mai | 28 | 28 | P | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Chișinău Nr.46, PRG Nr.41 | PJ | mai | 11 | 11 | P | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Chișinău Nr.30, PRG Nr.43 | PJ | mai | 15 | 15 | P | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Tănătari | de la PRG Nr.9 | PJ | mai | 24 | 24 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.31 August, de la PRG Nr.30 | PJ | mai | 20 | 20 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Ștefan cel Mare, de la PRG Nr.32 | PJ | mai | 4 | 4 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.1 Mai, de la PRG Nr.39 | PJ | mai | 4 | 4 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Cîmăteni | de la PRG Nr.31 | PJ | mai | 16 | 16 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Plop Știubei | de la PRG Nr.23 | PJ | mai | 22 | 22 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Opaci | de la PRG Nr.29 | PJ | mai | 14 | 14 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.20 | PJ | mai | 26 | 26 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.21 | PJ | mai | 17 | 17 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.M.Eminescu Nr.1, de la PRG Nr.33 | PJ | mai | 18 | 18 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.M.Eminescu Nr.29, de la PRG Nr.37 | PJ | mai | 17 | 17 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.V.Micle Nr.30, de la PRG Nr.32A | PJ | mai | 8 | 8 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.26 | PJ | mai | 9 | 9 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.27 | PJ | mai | 15 | 15 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.Cișmelelor, de la PRG Nr.14 | PJ | mai | 26 | 26 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.I.Musteață, de la PRG Nr.15 | PJ | mai | 15 | 15 | P | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|----|-------|-----|---|-----|---|--|--|
| Căușeni | s.Săiți | str.Sadoveanu, de la PRG Nr.16 | PJ | mai | 11 | | 11 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.A.Lupan, de la PRG Nr.17 | PJ | mai | 9 | | 9 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.T.Maiorescu, de la PRG Nr.18 | PJ | mai | 9 | | 9 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Tocuz | str.Dacia, de la PRG Nr.4 | PJ | mai | 48 | | 48 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Alba Iulia | PJ | mai | 74 | | 74 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Malul Știrbului | PJ | mai | 33 | | 33 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.M.Frunze | PJ | mai | 37 | | 37 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Copanca | str.Calinin, de la PRG Nr.11 | PJ | mai | 37 | | 37 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Copanca | str.Sadovaia, de la PRG Nr.11 | PJ | mai | 58 | | 58 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Hîrbovăț, de la PRG Nr.9 | PJ | mai | 29 | | 29 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.D.Cantemir Nr.19, PRG Nr.44 | PJ | mai | 14 | | 14 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.D.Cantemir Nr.4, PRG Nr.45 | PJ | mai | 22 | | 22 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Baccealia | str.Mihai Sadoveanu | PÎ | iunie | 319 | 6 | 325 | P | | Schimbul SRG în fîridă conform Planului de investiții |
| Căușeni | s.Tănătari | de la PRG Nr.1 | PJ | iunie | 15 | | 15 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Hîrbovăț, de la PRG Nr.33 | PJ | iunie | 3 | | 3 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.Hîrbovăț, de la PRG Nr.34 | PJ | iunie | 2 | | 2 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.A.Ruso, de la PRG Nr.35 | PJ | iunie | 24 | | 24 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.A.Ruso, de la PRG Nr.36 | PJ | iunie | 5 | | 5 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.A.Ruso, de la PRG Nr.37 | PJ | iunie | 5 | | 5 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Fîrlădeni | str.A.Ruso, de la PRG Nr.38 | PJ | iunie | 6 | | 6 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Cîrnățeni | de la PRG Nr.11 | PJ | iunie | 28 | | 28 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Plop Știubei | de la PRG Nr.24 | PJ | iunie | 18 | | 18 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Copanca | str.Alexandru cel Bun, de la PRG Nr.15 | PJ | iunie | 63 | | 63 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Opaci | de la PRG Nr.30 | PJ | iunie | 6 | | 6 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.22 | PJ | iunie | 19 | | 19 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.23 | PJ | iunie | 28 | | 28 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Chișinău Nr.46, de la PRG Nr.41 | PJ | iunie | 11 | | 11 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.23 | PJ | iunie | 31 | | 31 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.Ștefan cel Mare, de la PRG Nr.19 | PJ | iunie | 17 | | 17 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.I.Musteață, de la PRG Nr.20 | PJ | iunie | 13 | | 13 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.I.Creangă, de la PRG Nr.21 | PJ | iunie | 21 | | 21 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.A.Mateevici, de la PRG Nr.22 | PJ | iunie | 7 | | 7 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Săiți | str.Ștefan cel Mare, de la PRG Nr.23 | PJ | iunie | 8 | | 8 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Ucrainca | str.Păcii, de la PRG Nr.1 | PJ | iunie | 12 | | 12 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Ștefan cel Mare | PJ | iunie | 9 | | 9 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Chișinău Nr.46, de la PRG Nr.41 | PJ | iunie | 11 | | 11 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Usaico Nr.2, de la PRG Nr.46 | PJ | iunie | 6 | | 6 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Ștefan Vodă Nr.44, PRG Nr.40 | PJ | iunie | 14 | | 14 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Grădinița | de la PRG Nr.3 | PJ | iunie | 10 | | 10 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Baccealia | de la PRG Nr.2 | PJ | iunie | 62 | | 62 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Ana și Alexandru | PJ | iunie | 54 | | 54 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.1 Mai | PJ | iunie | 51 | | 51 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Alexei Mateevici | PJ | iulie | 40 | | 40 | P | | Racordarea gazoductului nou construit (inelarea) |
| Căușeni | s.Săiți | str.Plugarilor, PRG nr.8 | PJ | iulie | 10 | | 10 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Săiți | str.Ștefan cel Mare, PRG nr.18 | PJ | iulie | 9 | | 9 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Săiți | str.Ștefan cel Mare, PRG nr.19 | PJ | iulie | 17 | | 17 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Săiți | str.I.Musteață, PRG nr.20 | PJ | iulie | 13 | | 13 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Grigorievca | str.Păcii, PRG Nr.5, 6 | PM | iulie | 12 | 3 | 15 | P | | Schimbul dispozitivului de închidere suprateran |
| Căușeni | s.Tănătari | de la PRG Nr.19 | PJ | iulie | 12 | | 12 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Cîrnățeni | de la PRG Nr.22 | PJ | iulie | 17 | | 17 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Plop Știubei | de la PRG Nr.25 | PJ | iulie | 12 | | 12 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Copanca | str.Alexandru cel Bun, de la PRG Nr.17 | PJ | iulie | 30 | | 30 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------------------------|----|------------|-----|---|-----|---|--|--|
| Căușeni | s.Opaci | de la PRG Nr.40 | PJ | iulie | 9 | | 9 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.25 | PJ | iulie | 12 | | 12 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.24 | PJ | iulie | 24 | | 24 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.Chișinău Nr.30, PRG Nr.43 | PJ | iulie | 15 | | 15 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.D.Cantemir Nr.19, PRG Nr.44 | PJ | iulie | 14 | | 14 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Sălcuța | str.V.Micle, PRG Nr.36A | PJ | iulie | 8 | | 8 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.24 | PJ | iulie | 13 | | 13 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.25 | PJ | iulie | 28 | | 28 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Grigorievca | de la PRG Nr.9 | PJ | iulie | 8 | | 8 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Grigorievca | de la PRG Nr.9 și PRG Nr.4 | PJ | iulie | 147 | | 147 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Gorichi | PJ | iulie | 19 | | 19 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.M.Sadoveanu | PJ | iulie | 25 | | 25 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Petre Vechi | PJ | iulie | 84 | | 84 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.A.Mateevici | PJ | iulie | 27 | | 27 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.I.Creangă | PJ | iulie | 25 | | 25 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Ucrainca | str.Păcii, PRG Nr.1 | PJ | iulie | 4 | | 4 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.Fintînilor | PJ | iulie | 65 | | 65 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.A.Mateevici, PRG Nr.41 | PM | august | | 1 | 1 | P | | Schimbul PRG Nr.41 conform Planului de investiții |
| Căușeni | s.Grigorievca | str.Păcii, PRG Nr.5 | PM | august | | 3 | 3 | P | | Schimbul PRG Nr.5 conform Planului de investiții |
| Căușeni | s.Săiți | str.I.Soltis, PRG nr.21 | PJ | august | 21 | | 21 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Săiți | str.Plugarilor, PRG nr.22 | PJ | august | 6 | | 6 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Săiți | str.Ștefan cel Mare, PRG nr.23 | PJ | august | 8 | | 8 | P | | Reparația capitală a utilajului din PRG |
| Căușeni | s.Ursoaia | de la PRG Nr.44 | PJ | august | 1 | | 1 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Ursoaia | de la PRG Nr.42 | PJ | august | 1 | | 1 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Ursoaia | de la PRG Nr.41 | PJ | august | 1 | | 1 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Ursoaia | de la Mănăstirea Marta și Maria | PJ | august | 1 | | 1 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Cimățeni | de la PRG Nr.25 | PJ | august | 3 | | 3 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Plop Știubei | de la PRG Nr.26 | PJ | august | 18 | | 18 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Opaci | de la PRG Nr.52 | PJ | august | 11 | | 11 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.26 | PJ | august | 25 | | 25 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Zaim | de la PRG Nr.27 | PJ | august | 19 | | 19 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.20 | PJ | august | 22 | | 22 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Ucrainca | str.Tineretului, PRG Nr.2 | PJ | august | 18 | | 18 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | or.Căușeni | str.P.Rareș | PJ | august | 57 | | 57 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Grigorievca | str.Colhoznaia, PRG Nr.7 | PM | septembrie | 6 | | 6 | P | | Schimbul PRG Nr.7 conform Planului de investiții |
| Căușeni | s.Grigorievca | str.Colhoznaia, PRG Nr.8 | PM | septembrie | 64 | | 64 | P | | Schimbul PRG Nr.8 conform Planului de investiții |
| Căușeni | s.Opaci | de la PRG Nr.53 | PJ | septembrie | 12 | | 12 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG Nr.35 | PJ | septembrie | 28 | | 28 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG K-1 | PJ | septembrie | 1 | | 1 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Chircăești | de la PRG K-2 | PJ | septembrie | 4 | | 4 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |
| Căușeni | s.Copaanca | str.Independenții, de la PRG Nr.4 | PJ | septembrie | 195 | | 195 | P | | Verificare la etanșitate a gazoductului exterior și interior |