Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.422/2019 din 22.11.2019

SRL "Ştefan Vodă-gaz"

Raport
cu privire la calitatea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru perioada 2020

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviţi în perioada de referinţă (NCt), inclusiv:
Numărul de consumatori casnici (CC) **28730**, numărul locurilor de consum ale CC **28730**
Numărul de consumatori noncasnici (CN) **434**, numărul locurilor de consum ale CN **662**

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali

Raion	Localitate	Reţeaua sau porţiunea de reţea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ştefan Vodă-gaz"														
Stefan Vodă	s.Purcari	Conductă supraterană de gaze	PJ	16.01.2020	0:20		720	720	1		1	N	AT	Deteriorarea g/d-racord suprateran DN25 de autoturism derapat de pe carosabil
Stefan Vodă	s. Talmaza	str. Prietenia Popoarelor, str. 9 mai	PJ	20.01.2020	9:58		337	337	7		7	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Stefan Vodă	s. Talmaza	str.V. Alexandri	PJ	21.01.2020	9:59		336	336	6		6	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. Constructorilor nr.6, sc.3	PJ	18.02.2020	13:30		225	225	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. A. Mateevici nr. 8, sc.2	PJ	19.02.2020	08:45		200	200	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală dinstr. Constructorilor 8, sc.1	PJ	20.02.2020	08:30		210	210	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.31 August 5, sc.2	PJ	20.02.2020	9:00		471	471	8		8	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 August nr.15, sc. 1	PJ	20.02.2020	13:20		170	170	8		8	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. Bujeacului nr. 6, sc.2	PJ	21.02.2020	12:30		290	290	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 8, sc.2	PJ	21.02.2020	08:30		240	240	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr. 4, sc.1	PJ	02.03.2020	09:00		180	180	8		8	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr.16/1, sc.3	PJ	02.03.2020	13:30		230	230	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr. 9/1, sc.4	PJ	09.03.2020	12:00		200	200	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. Constructorilor 8, sc.4	PJ	09.03.2020	12:00		180	180	8		8	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr. 5, sc.2	PJ	09.03.2020	09:00		120	120	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.Bujeacului nr. 12, sc.1	PJ	12.03.2020	09:00		60	60	10		10	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Eminescu (PRG nr.109)	PJ	12.03.2020	10:00		150	150	1		1	P		Racordarea instalatiei de gaze naturale a noului consumator
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Livezilor de la PRG nr.15	PJ	09.04.2020	16:50		180	180	11		11	N	AT	Deteriorarea g/d subteran DN40, cauzată în timpul lucrărilor neatorizate de terasament
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.A.Bulancea de la PRG nr.10	PJ	21.04.2020	19:15		1140	1140	20		20	N	AT	Deteriorarea g/d subteran DN50, cauzată în timpul lucrărilor neatorizate de terasament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.31 august nr.9/1, sc.5	PJ	27.05.2020	10:15		60	60	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.31 august nr. 7/2, sc.1	PJ	02.06.2020	8:30		240	240	10		10	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. V. Alexandri nr. 77	PJ	01.06.2020	10:20		150	150	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Stefan Vodă	Marianca de jos	str.M. Eminescu	PJ	09.06.2020	8:30		150	150	10		10	P		Schimbarea dispozitivului de închidere suprateran d-57mm
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. A. Mateevici nr. 8/1, sc.1	PJ	10.06.2020	8:30		210	210	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr. 8/1, sc.1	PJ	10.06.2020	13:00		180	180	8		8	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartament

Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.M. Eminescu	PJ	13.06.2020	10:35		455	455	30		30	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Tineretului de la PRG nr. 5	PJ	03.08.2020	8:30		310	310	55		55	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere suprateran d-40-57mm
Stefan Vodă	s.Semionovca	str.Balca	PJ	05.08.2020	8:35		240	240	8		8	P		Reconectarea rețelei de distribuție după reparație capitală
Stefan Vodă	s.Cioburciu	str.Livezilor, Eminescu	PJ	12.08.2020	8:30		330	330	50		50	P		Reconectarea rețelei de distribuție după reparație capitală
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Comsomolului	PJ	21.08.2020	8:35		275	275	30		30	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere suprateran d-40-57mm
Ştefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie	PJ	22.08.2020	8:35		300	300	50		50	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere suprateran d-40-57mm
Stefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie	PJ	01.09.2020	8:30		240	240	54		54	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere suprateran d-40-57mm
Stefan Vodă	s.Copceac	str.I. Creangă	PJ	01.09.2020	14:00		240	240	61		61	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere suprateran d-32-57mm
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Decebal, B.Voievod de la PRG nr. 2	PJ	04.09.2020	10:00		300	300	49		49	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 18 sc.1	PJ	15.09.2020	9:00		180	180	8		8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 14 sc.1	PJ	15.09.2020	12:05		250	250	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 15 sc.2	PJ	16.09.2020	9:00		240	240	8		8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.Constructorilor 8, sc.2	PJ	16.09.2020	13:30		180	180	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.Constructorilor 6, sc.1	PJ	17.09.2020	9:00		450	450	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Grigore Vieru 4-12	PJ	17.09.2020	16:00		60	60	5		5	P		Racordarea instalației de gaze a unui nou consumator
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.I.Creangă PRG nr.1	PÎ	21.09.2020	9:05		600	600	120		120	P		Schimbul PRG conform Planului de investiții
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Valea Seliştii	PJ	24.09.2020	8:15		420	420	26		26	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Stefan Vodă	s.Volintiri	str. Păcii de la PRG nr.1	PJ	01.10.2020	8:00		105	105	34		34	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere suprateran d-57mm
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Voluntarilor de la PRG nr.2	PJ	01.10.2020	10:00		105	105	14		14	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere suprateran d-57mm
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. Mateevici nr. 4, sc.2	PJ	05.10.2020	8:30		450	450	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. Florilor nr.57-73	PJ	08.10.2020	13:30		150	150	19		19	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. B. Glavan 11 sc.1	PJ	16.10.2020	10:28		182	182	1		1	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. Bugeacului 12 sc.1	PJ	16.10.2020	14:00		210	210	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Valea Seliştii	PJ	19.10.2020	9:43		122	122	26		26	P		Racordarea rețelei de distribuție nou-construită
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. V.Alexandri 66-70	PJ	19.10.2020	10:06		94	94	4		4	P		Reparația dispozitivului de închidere suprateran d-57mm
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr. 20, sc.3	PJ	23.10.2020	9:40		130	130	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.41
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Tineretului	PJ	23.10.2020	8:30		450	450	54		54	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Stefan Vodă	s.Cioburciu	Conductă de distribuție suprateranâ str.M. Eminescu	PJ	23.10.2020	9:05		211	211	75		75	P		Reconectarea rețelei de distribuție după reparație capitală
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 8/1, sc.2	PJ	28.10.2020	13:45		255	255	8		8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. M. Eminescu 75	PJ	28.10.2020	09.00		165	165	1		1	P		Reconstrucția gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 11/2 sc.1	PJ	30.10.2020	9:30		210	210	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.3
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. A.Mateevici nr.2 sc.2	PJ	09.11.2020	9:00		450	450	8		8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.31
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr.4/2 sc.1	PJ	09.11.2020	13:00		120	120	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.7
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 5 sc.1	PJ	09.11.2020	9:00		455	455	8		8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.7
Stefan Vodă	s.Ştefăneşti	Conductă de distribuție subterană	PM	16.11.2020	8:25		300	300	67		67	P		Racordarea rețelei de distribuție nou-construită
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 9/1 sc. 4	PJ	18.11.2020	9:00		180	180	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 11/1 sc. 4	PJ	18.11.2020	13:00		210	210	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 14 sc.3	PJ	25.11.2020	12:30		195	195	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.35
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. Mateevici nr.10, sc. 2	PJ	25.11.2020	8:00		250	250	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 7/1 sc.1	PJ	26.11.2020	13:30		240	240	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.11
Stefan Vodă	s.Ermoclia	Conducta aferentă PRG nr.1 str.Tineretului	PJ	03.12.2020	12:45		195	195	23		23	P		Reconectarea rețelei de distribuție după reparație capitală
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august 16/1	PJ	11.12.2020	11:20		125	125	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartament
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august sc.4	PJ	17.12.2020	8:00		300	300	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.65
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.A. Mateevici, sc.1	PJ	17.12.2020	8:30		240	240	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.13
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.31 august nr.1 sc.1	PJ	17.12.2020	14:00		200	200	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.10

Filiala "Căuşeni-gaz"

Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.D. Cantemir, 32 sc.2	PJ	08.01.2020	9:30		150	150	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.21
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Eminescu, 25 sc.2	PJ	09.01.2020	8:40		200	200	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.22
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Stefan cel Mare, 69 sc.2	PJ	16.01.2020	8:30		180	180	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.27
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Unirii 1 sc.3	PJ	21.01.2020	10:25		43	43	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.54
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. A. Alexandru 20 sc.2	PJ	22.01.2020	8:30		150	150	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.35
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Unirii 26 sc.3	PJ	23.01.2020	11:20		60	60	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.43
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Unirii 6 sc.1	PJ	28.01.2020	9:30		95	95	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.7
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Unirii 1 sc.4	PJ	30.01.2020	8:30		180	180	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.75
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. A. Alexandru 22 sc.3	PJ	20.02.2020	9:42		240	240	10		10	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.40
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Unirii 24	PJ	20.02.2020	14:20		150	150	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.25
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. A. Alexandru 24 sc.2	PJ	03.03.2020	11:30		200	200	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.25
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. A. Alexandru 24 sc.1	PJ	05.05.2020	8:40		60	60	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.10
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. A. Alexandru 20	PJ	19.05.2020	9:00		180	180	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.123
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.18	PJ	28.05.2020	8:49		360	360	30	2	32	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Chircăieşti	Conducta de distributie aferentă PRG nr.33	PJ	11.06.2020	9:30		240	240	24		24	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s. Săiţ	Conducta de distributie aferentă PRG nr.6	PJ	15.06.2020	8:30		360	360	16		16	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s. Săiţ	Conducta de distributie aferentă PRG nr.8	PJ	16.06.2020	8:20		325	325	22		22	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s. Săiţ	Conducta de distributie aferentă PRG nr.10	PJ	17.06.2020	8:30		360	360	27		27	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.16	PJ	18.06.2020	8:30		340	340	20		20	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.6A	PJ	18.06.2020	8:30		250	250	6		6	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.17	PJ	19.06.2020	8:30		320	320	28		28	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.27	PJ	22.06.2020	8:30		360	360	27		27	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.29	PJ	23.06.2020	8:30		340	340	29		29	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Tănătari	Conducta de distributie aferentă PRG nr.15	PJ	22.06.2020	8:30		250	250	9		9	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Hagimus	Conducta de distributie aferentă PRG nr.1	PJ	22.06.2020	8:00		480	480	116		116	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Hagimus	Conducta de distributie aferentă PRG nr.5	PJ	23.06.2020	8:30		265	265	20		20	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Hagimus	Conducta de distributie aferentă PRG nr.10	PJ	24.06.2020	9:45		120	120		1	1	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Baimaclia	Conducta de distributie aferentă PRG nr.32A	PJ	22.06.2020	8:30		360	360	21		21	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Baimaclia	Conducta de distributie aferentă PRG nr.53	PJ	23.06.2020	8:00		400	400	31		31	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Taraclia	Conducta de distributie aferentă PRG nr.8	PJ	24.06.2020	8:30		420	420	67		67	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Taraclia	Conducta de distributie aferentă PRG nr.10	PJ	25.06.2020	8:45		420	420	55		55	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Săiţ	Conducta de distributie aferentă PRG nr.14	PJ	26.06.2020	8:00		380	380	49		49	P		Lucrări de reparaţie capitală la PRG nr.14
Căuşeni	s.Taraclia	Conducta de distributie aferentă PRG nr.11	PJ	09.07.2020	8:30		420	420	79		79	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.30	PJ	15.07.2020	8:45		250	250	26		26	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferentă PRG nr.28	PJ	16.07.2020	8:00		300	300	28		28	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	Conducta de distributie aferente PRG nr.23	PJ	17.07.2020	8:35		320	320	23		23	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Unirii 24	PJ	27.07.2020	8:30		360	360	48		48	P		Reconstrucţia gazoductului interior conform Planului de investiţii
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Unirii 26	PJ	28.07.2020	8:30		360	360	48		48	P		Reconstrucţia gazoductului interior conform Planului de investiţii
Căuşeni	s.Opaci	Conducta de distributie aferente PRG nr.14	PJ	03.08.2020	10:42		150	150	8		8	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Căuşeni	s.Ursoaia	Conducta de distributie aferente PRG nr.17	PM	11.08.2020	10:54		360	360	14		14	N	AT	Deteriorarea g/d subteran DN40, cauzată în timpul lucrărilor neatorizate de terasament
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Unirii	PJ	24.08.2020	8:30		400	400	48		48	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Eminescu 25	PJ	21.10.2020	8:30		200	200	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.25
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.Meşterul Radu 10	PJ	21.10.2020	14:00		200	200	2		2	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din casa individuală nr.10

Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.Unirii 14	PJ	23.10.2020	8:30		150	150	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.21
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.D.Cantemir 14B	PJ	26.10.2020	9:30		110	110	9		9	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.12
Căuşeni	or. Căuşeni	Instalaţia de utilizare din str.Maxim Gorchii 13	PJ	03.12.2020	8:30		60	60	2		2	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din casa individuala nr.13
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.Unirii 1	PJ	03.12.2020	10:25		200	200	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.35
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.Polinicichin 29	PJ	08.12.2020	8:50		120	120	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.5
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.Unirii 22	PJ	11.12.2020	8:00		250	250	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.8
Căuşeni	s. Copanca	Conductă de presiune medie şi joasă	PM/PJ	12.12.2020	14:00		4140	4140	1212	7	1219	N	AT	Deteriorarea g/d subteran de presiune medie DN159, cauzată în timpul lucrărilor neatorizate de terasament
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Malul Stirbului 35	PJ	17.12.2020	8:30		150	150	7		7	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Necrasov 16	PJ	17.12.2020	14:00		180	180	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Calea Brezoii 30	PJ	18.12.2020	8:00		250	250	11		11	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Stefan ce Mare 99	PJ	22.12.2020	8:30		200	200	8		8	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Căuşeni	s.Baimaclia	Conducta de gaze aferentă PRG Nr.32A	PJ	23.12.2020	8;30		420	420	21		21	P		Racordarea instalatiei de gaze naturale a noului consumator Cojocari Raisa
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Pădurii 9	PJ	24.12.2020	9:45		250	250	6		6	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Căuşeni	or. Căuşeni	str.Mihai Viteazu 4	PJ	29.12.2020	8:00		120	120	2		2	P		Reconstrucţia gazoductului exterior la solicitarea consumatorului
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str.Unirii 14	PJ	30.12.2020	8:30		250	250	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.2
Căuşeni	or. Căuşeni	Coloana verticală din str. Stefan cel Mare, 69 sc.2	PJ	30.12.2020	10:25		180	180	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apartamentul nr.7
											2313			

Tabelul 2 a

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale
(pentru întreruperile neprogramate)

Reţeaua de distribuţie (raionul)	***Cauza întreruperilor***	***Numărul de consumatori deserviţi (NCt)***	***SAIDI (minute)***	***SAIFI (întreruperi)***
Ştefan Vodă	FM	11436	0	0
	AT	11436	2,230	0,003
	AC	11436	0	0
Căuşeni	FM	17956	0	0
	AT	17956	281,338	0,069
	AC	17956	0	0
Total pe întreprindere	FM	29392	0	0
	AT	29392	172,741	0,043
	AC	29392	0	0

Tabelul 2 b

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale
(pentru întreruperile programate)

Reţeaua de distribuţie (raionul)	***Cauza întreruperilor***	***Numărul de consumatori deserviţi (NCt)***	***SAIDI (minute)***	***SAIFI (întreruperi)***
Ştefan Vodă	Programate	11436	29,843	0,100
Căuşeni	Programate	17956	20,892	0,060
Total pe întreprindere	Programate	29392	24,374	0,075

Tabelul 3

Indicatori garantaţi de continuitate în livrarea gazelor naturale

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Menţiuni
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parţială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	**Total**	63	
		Cu durata mai mare de 8 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi **programate** legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanşeitate, de reparaţie, de înlocuire a unui sector sau a unui element al reţelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a reţelei de gaze naturale cu *presiune joasă şi medie*, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	59	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	2	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali şi mai mult.	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi **neprogramate** legate de lichidarea consecinţelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	4	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali şi mai mult.	**Total**	1	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparaţia, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a reţelelor de gaze naturale de ***presiune înaltă***, cu întreruperea livrării gazelor naturale;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	

Evaluarea continuităţii în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Menţiuni
Pct. 14, alin 2),	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectaţi de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	**Total**	3484	
		Consumatori pentru care a fost depăşit numărul admis de întreruperi	0	

Informaţii privind respectarea obligaţiei de plată a compensaţiilor, prevăzută la pct. 15		
Numărul de cazuri de plată a compensaţiilor, conform pct. 15	0	
Suma compensaţiilor achitate, lei	0	

Tabelul 4

Reclamaţii ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale

1.	Numărul de reclamaţii referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	0
3.	Numărul de reclamaţii referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	0
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	0

Tabelul 5

Calitatea relaţiilor dintre operatorii de sistem şi consumatorii finali

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la reţeaua OSD), afectaţi de întreruperile neprogramate din reţeaua de distribuţie (pct. 37, lit. b) – N_{UA})	1265
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la reţeaua OSD, informaţi în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – N_{U12})	1265
Indicator de calitate IC_2^2, calculat conform pct. 37, lit. b)	100
Informarea despre întreruperile programate de către OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la reţeaua OST/OSD), afectaţi de întreruperile programate din reţeaua de transport/distribuţie (pct. 45, 46 – N_{Uafect})	2219
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la reţeaua OST/OSD), informaţi în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – N_{u3})	2219
Indicator de calitate IC_2^3, calculat conform pct. 48	100
Eliberarea avizului de racordare solicitanţilor (pct. 53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la reţeaua de GN (pct. 53 - $N_{TCracord}$)	1451
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N_{15})	1451
Indicatorul de calitate IC_3, calculat conform pct. 53	100
Racordarea la reţeaua de gaze naturale (pct. 55)	
Numărul total de cereri de racordare la reţeaua de gaze naturale	349
Numărul solicitanţilor de punere sub presiune a instalaţiei de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	349
Numărul de cereri de plată a compensaţiei	0
Suma compensaţiilor achitate conform pct. 56 (lei)	0
Reconectarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale (pct. 57)	
Numărul total de cereri privind reconectarea la reţeaua de gaze naturale	85
Numărul de reconectări la reţeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	85
Numărul de cereri de plată a compensaţiei	0
Suma compensaţiilor achitate conform pct. 58 (lei)	0
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)	
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul de cazuri de restabilire a evidenţei gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de cereri de plată a compensaţiei	0
Suma compensaţiilor achitate conform pct. 60 (lei)	0

Eliberarea avizului de racordare solicitanţilor (pct. 65 2))	
Numărul total al cererilor privind eliberarea avizului de racordare la rețelele de distribuție a gazelor naturale (pct. 65 2) - N_{St})	1451
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct. 65 2) - Tm)	1,183

Soluționarea reclamațiilor primite (pct. 65 3))	
Numărul total al reclamațiilor primite (pct. 65 3) - N_{Rt})	0
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct. 65 3) - Tm)	0