

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Ștefan Vodă-gaz" în perioada 01 aprilie-30 iunie anul 2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ștefan Vodă-gaz"														
Ștefan Vodă	s.Feștelîța	de la PRG Nr.10	PJ	12.04.2021	08:30	470	470	22			22	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Feștelîța	PRG Nr.10 str.A.Bulancea	PJ	13.04.2021	08:30	470	470	11			11	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Feștelîța	PRG Nr.10 str.M.Eminescu-str.D.Postolache	PJ	13.04.2021	08:40	470	470	18			18	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.6/1 sc.1	PJ	13.04.2021	14:30	150	150	4			4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.4
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.8/1 sc.1	PJ	13.04.2021	12:34	193	193	8			8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.7
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.Nistrenă	PM	19.04.2021	08:30	470	470	19			19	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.M.Eminescu	PJ	20.04.2021	08:30	480	480	11			11	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Olănești	s.Purcari-s.Viișoara	PM	21.04.2021	08:30	480	480	61			61	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Ștefan cel Mare	PJ	21.04.2021	09:00	80	80	20			20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Brezoaia	str.Comsomolului-str.Lenina-str.Nadrecinaia	PJ	21.04.2021	09:00	300	300	19			19	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.S.Lazo - str.Viilor - str.28 Iunie	PM	22.04.2021	08:30	480	480	89			89	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.I.Creangă	PJ	22.04.2021	08:45	105	105	8			8	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Semionovca	str.Glivina PRG Nr.5	PJ	23.04.2021	09:22	278	278	19			19	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Livezilor 111	PJ	23.04.2021	10:30	60	60	11			11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Victoriei	PJ	23.04.2021	11:05	150	150	18			18	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str.Libertății 4 sc1	PJ	26.04.2021	15:00	85	85	8			8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.10
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.6/1 sc.2	PJ	26.04.2021	10:40	40	40	4			4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.32
Ștefan Vodă	s.Volintiri	str.Traian	PJ	27.04.2021	08:30	480	480	25			25	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Florilor-str.Trandafirilor	PJ	29.04.2021	08:15	460	460	104			104	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.N.Testemițanu	PM	06.05.2021	08:30	510	510	18			18	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.C.Negruzzi, M.Frunze	PJ	07.05.2021	08:30	510	510	62			62	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str.Mateevici nr.6, sc.2	PJ	11.05.2021	09:00	420	420	4			4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.18
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.7 sc.1	PJ	12.05.2021	09:00	420	420	16			16	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.12
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Florilor,Victoriei,V.Alexandri,M.Eminescu	PJ	12.05.2021	08:25	520	520	101			101	P		Reparația utilajului din PRG N4
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.7/2 sc.3	PJ	13.05.2021	12:20	115	115	4			4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.40
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.18 sc 2	PJ	13.05.2021	16:10	40	40	5			5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.26
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr 7 sc 4	PJ	14.05.2021	11:00	165	165	8			8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.46
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr 3 sc 1	PJ	21.05.2021	15:00	70	70	8			8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.10
Ștefan Vodă	s.Feștelîța	PRG Nr.1, str.Gh.Asachi, str.31 August, str.Sălciei	PJ	24.05.2021	08:10	500	500	32			32	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Viișoara	str.Sovetică, str.I.Creangă, str.Pădurilor	PJ	24.05.2021	08:10	500	500	30			30	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Construcției PRG Nr.11	PJ	24.05.2021	08:45	155	155	25			25	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.31 August Nr.7 sc.1	PJ	24.05.2021	09:00	475	475	16			16	P		Schimbul dispozitivului de închidere a coloanei de gaz din blocul locativ
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.I.Soltis PRG Nr.12	PJ	24.05.2021	13:00	240	240	42			42	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Purcari	SRL "Vinăria Purcari"	PM	25.05.2021	08:30	300	300		1	1		P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie	PM	25.05.2021	09:08	382	382	82			82	P		Schimbul PRG Nr.2 conform Planului de investiții
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.M.Eminescu PRG Nr.13	PJ	25.05.2021	09:25	180	180	33			33	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Satul Nou PRG Nr.15	PJ	25.05.2021	13:30	95	95	18			18	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Ermoclia	str.Micirîn-str.Simineucii-str.Viilor	PJ	26.05.2021	08:10	530	530	141			141	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.Sadovaia - str.Pădurilor - str.Bolgară	PJ	27.05.2021	08:30	510	510	80			80	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Semionovca	str.Glivina-str.Livezilor PRG Nr.1	PJ	27.05.2021	10:00	390	390	125			125	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Talmază	str.27 August 1991	PM	27.05.2021	10:00	420	420	5			5	P		Schimbul PRG Nr.19 conform Planului de investiții
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie	PM	28.05.2021	08:30	390	390	85			85	P		Schimbul PRG Nr.3 conform Planului de investiții
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.Bolgară	PM	28.05.2021	08:30	330	330		1	1		P		Schimbul PRG Nr.11 conform Planului de investiții
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Alexandru cel Bun-str.Păcii	PJ	28.05.2021	08:30	470	470	42	10	52		P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str.31 August nr.7 sc.2,3,4	PJ	14.06.2021	09:00	470	470	64			64	P		Schimbul dispozitivului de închidere a coloanei de gaz din blocul locativ
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str.31 August nr.7/1sc. 1,2,3,4	PJ	16.06.2021	09:00	450	450	60			60	P		Schimbul dispozitivului de închidere a coloanei de gaz din blocul locativ
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie PRG Nr.3	PJ	17.06.2021	08:30	490	490	79			79	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str.Mateevici nr.10/1 sc.1	PJ	23.06.2021	09:00	300	300	5			5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.10

Ștefan Vodă	s.Cioburciu	str.Florilor	PM	23.06.2021	10:50		490	490	116		116	P		Schimbul PRG Nr.9 conform Planului de investiții
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.I.Gagarin	PM	24.06.2021	08:10		490	490	20		20	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Volintiri	str.Viilor	PJ	24.06.2021	08:30		420	420	20		20	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Olănești	str.V.Alexandri, str.Florilor, str.A.Donici	PJ	24.06.2021	09:00		330	330	54		54	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.I.Soltis	PM	24.06.2021	09:00		540	540	75		75	P		Schimbul PRG Nr.10 conform Planului de investiții
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	Coloana verticală din str.Mateevici nr.6/1 sc.2	PJ	24.06.2021	14:00		120	120	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.19
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.31 august,I.Creangă PRG Nr9	PJ	25.06.2021	09:40		300	300	61		61	P		Schimbul dispozitivului de închidere supratelan
Ștefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie	PJ	25.06.2021	15:00		210	210	56		56	P		Schimbul dispozitivului de închidere supratelan
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Victoriei,V.Alexandri,M.Eminescu,I.Creangă	PM	28.06.2021	08:30		490	490	68		68	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Talmază	str.Traian PRG Nr.5	PJ	28.06.2021	08:30		445	445	53		53	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Purcari	str.40 Ani	PM	28.06.2021	09:00		240	240	15		15	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s.Olanesti	str.Pacii	PJ	28.06.2021	09:30		210	210	13		13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	or.Ștefan Vodă	str.Trandafirilor-str.Livezilor	PJ	29.06.2021	08:05		540	540	190		190	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s. Vișoara	str.Păcii	PJ	29.06.2021	08:30		395	395	13		13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Ștefan Vodă	s. Ermoclia	str.Păcii	PJ	30.06.2021	08:30		330	330	20		20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior și interior

21598

2459

Filiala "Căușeni-gaz"

Căușeni	s.Taraclia	de la PRG Nr.13	PJ	12.04.2021	09:15		94	94	43		43	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Hagimus	de la PRG Nr.4	PJ	12.04.2021	12:00		291	291	170		170	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Taraclia	de la PRG Nr.19	PJ	12.04.2021	13:15		187	187	2		2	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Tanatori	de la PRG Nr.2	PJ	13.04.2021	08:32		183	183	7		7	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or.Căușeni	str.C. Brezoi, de la racordul 31	PJ	13.04.2021	11:00		81	81	4		4	P		Racordarea noului consumator la rețeaua în funcțiune d-114
Căușeni	s.Firlădeni	str.Ștefan cel Mare de la PRG Nr.21	PJ	20.04.2021	08:30		365	365	11		11	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Firlădeni	str.Căușeni, de la PRG Nr.26	PJ	20.04.2021	08:30		409	409	22		22	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Firlădeni	str.Căușeni, de la PRG Nr.22	PJ	21.04.2021	08:30		450	450	32		32	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuța	str.Miorita Nr.15, de la PRG Nr.31	PJ	21.04.2021	08:30		413	413	5		5	P		Reparația capitală a utilajului din PRG
Căușeni	s.Sălcuța	str.Dolgan Nr.7, de la PRG Nr.32	PJ	21.04.2021	08:30		413	413	14		14	P		Reparația capitală a utilajului din PRG
Căușeni	s.Sălcuța	str.G.Găină, de la PRG Nr.30A	PJ	22.04.2021	08:30		458	458	30		30	P		Reparația capitală a utilajului din PRG
Căușeni	s.Firlădeni	str.Fantanului, de la PRG Nr.28	PJ	22.04.2021	08:30		419	419	25		25	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Tocuz	str.Dacia, de la PRG Nr.5	PJ	22.04.2021	08:00		473	473	99		99	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG Nr.31	PJ	26.04.2021	08:30		434	434	21		21	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG Nr.28	PJ	26.04.2021	08:30		449	449	25		25	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or. Căușeni	de la PRG Nr.61	PJ	26.04.2021	08:30		380	380	6		6	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or. Căușeni	str.M.Eminescu	PJ	26.04.2021	08:30		486	486	77		77	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or. Căușeni	de la PRG Nr.53	PJ	26.04.2021	08:30		364	364	11		11	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Cărmățeni	de la PRG Nr.1	PJ	27.04.2021	08:30		215	215	14		14	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Plop-Ștîubei	de la PRG Nr.22	PJ	27.04.2021	08:30		180	180	10		10	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or.Căușeni	str.Malul Știrbului	PJ	05.05.2021	08:28		385	385	33		33	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or.Căușeni	str.M.Frunze	PJ	05.05.2021	08:45		462	462	37		37	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Tocuz	str.Dacia, de la PRG Nr.4	PJ	11.05.2021	08:25		180	180	45	2	47	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG Nr.29	PJ	11.05.2021	08:00		240	240	14		14	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuța	str.M.Eminescu, de la PRG Nr.37	PJ	11.05.2021	08:30		351	351	17		17	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Zaim	de la PRG Nr.20	PJ	12.05.2021	08:00		259	259	24		24	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuța	str.D.Cantemir Nr.19, PRG Nr.44	PJ	12.05.2021	08:30		209	209	14		14	P		Reparația capitală a utilajului din PRG
Căușeni	s.Sălcuța	str.D.Cantemir Nr.4, PRG Nr.45	PJ	12.05.2021	08:30		218	218	22		22	P		Reparația capitală a utilajului din PRG
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG Nr.26	PJ	13.05.2021	08:39		264	264	9		9	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Chircăiești	de la PRG Nr.27	PJ	13.05.2021	08:40		283	283	15		15	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Zaim	de la PRG Nr.21	PJ	13.05.2021	08:00		237	237	16		16	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Grigorievca	str.Colhoznaia, PRG Nr.4	PJ	13.05.2021	09:33		317	317	30		30	P		Schimbul dispozitivului de incidere supratelan
Căușeni	s.Grigorievca	PRG 5	PM	13.05.2021	08:48		415	415	14	4	18	P		Schimbul PRG Nr.5 conform Planului de investiții
Căușeni	s.Grigorievca	PRG 7	PM	14.05.2021	09:00		389	389	6		6	P		Schimbul PRG Nr.7 conform Planului de investiții
Căușeni	s.Tănătari	de la PRG Nr.9	PJ	14.05.2021	08:00		219	219	24		24	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.Cișmelelor, de la PRG Nr.14	PJ	17.05.2021	03:37		240	240	26		26	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Bacealia	str.Mihai Sadoveanu	PJ	17.05.2021	08:00		2880	2880	265	5	270	P		Modernizarea utilajului tehnologic de gaze la SRG
Căușeni	s.Baccellia	str.Ion Creangă	PM	18.05.2021	08:00		2880	2880	53	1	54	P		Schimbul PRG Nr.4 conform Planului de investiții
Căușeni	s.Săiți	str.I.Musteață, de la PRG Nr.15	PJ	18.05.2021	08:30		246	246	15		15	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.Sadoveanu, de la PRG Nr.16	PJ	18.05.2021	13:49		187	187	11		11	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.A.Lupan, de la PRG Nr.17	PJ	19.05.2021	08:44		235	235	9		9	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.T.Maioreșcu, de la PRG Nr.18	PJ	19.05.2021	13:27		243	243	9		9	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Cirmățeni	de la PRG Nr.31	PJ	19.05.2021	08:30		227	227	16		16	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Copanca	str.Calinin, de la PRG Nr.11	PJ	19.05.2021	09:43		463	463	93		93	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Firlădeni	str.Ștefan cel Mare, de la PRG Nr.32	PJ	19.05.2021	09:26		193	193	4		4	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Firlădeni	str.1 Mai, de la PRG Nr.39	PJ	19.05.2021	08:35		106	106	4		4	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Firlădeni	str.31 August, de la PRG Nr.30	PJ	20.05.2021	08:35		371	371	20		20	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Firlădeni	str.Hirbovăt, de la PRG Nr.9	PJ	20.05.2021	08:36		359	359	29		29	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Plop Ștîubei	de la PRG Nr.23	PJ	20.05.2021	08:37		386	386	22		22	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or.Căușeni	str.Alba Iulia	PJ	26.05.2021	08:39		486	486	74		74	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Grigorievca	str.Colhoznaia, PRG Nr.4	PJ	27.05.2021	09:33		317	317	46		46	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior

Căușeni	s.Sălcuta	str.Ștefan Vodă Nr.44, PRG Nr.40	PJ	27.05.2021	08:46		480	480	28		28	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuta	str.Chișinău Nr.46, PRG Nr.41	PJ	28.05.2021	08:23		237	237	11		11	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuta	str.Chișinău Nr.30, PRG Nr.43	PJ	28.05.2021	13:23		240	240	15		15	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Opaci	de la PRG Nr.30	PJ	01.06.2021	08:39		217	217	6		6	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Zaim	de la PRG Nr.22	PJ	02.06.2021	08:38		317	317	19		19	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Zaim	de la PRG Nr.23	PJ	02.06.2021	08:42		344	344	28		28	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuta	str.Ștefan Vodă Nr.44, PRG Nr.40	PJ	07.06.2021	08:30		420	420	14		14	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuta	str.Chișinău Nr.46, de la PRG Nr.41	PJ	08.06.2021	08:37		224	224	11		11	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Sălcuta	str.Usaico Nr.2, de la PRG Nr.46	PJ	09.06.2021	08:27		118	118	6		6	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Copanca	str.Alexandru cel Bun, de la PRG Nr.15	PJ	14.06.2021	08:00		480	480	63		63	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.Ștefan cel Mare, de la PRG Nr.19	PJ	14.06.2021	08:45		234	234	17		17	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.I.Musteață, de la PRG Nr.20	PJ	14.06.2021	13:04		224	224	13		13	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Grigorievca	de la PRG Nr.8	PM	14.06.2021	09:32		377	377	63		63	P	Schimbul PRG Nr.8 conform Planului de investiții
Căușeni	s.Grădinița	de la PRG Nr.3	PJ	15.06.2021	08:25		275	275	10		10	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.I.Creangă, de la PRG Nr.21	PJ	15.06.2021	08:26		314	314	19		19	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.Ștefan cel Mare, de la PRG Nr.23	PJ	15.06.2021	14:07		237	237	8		8	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Fîrlădeni	str.Hîrbovăț, de la PRG Nr.33	PJ	15.06.2021	09:34		368	368	3		3	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Fîrlădeni	str.Hîrbovăț, de la PRG Nr.34	PJ	15.06.2021	08:25		154	154	2		2	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Fîrlădeni	str.A.Ruso, de la PRG Nr.36	PJ	15.06.2021	10:30		185	185	5		5	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Fîrlădeni	str.A.Ruso, de la PRG Nr.37	PJ	15.06.2021	13:00		127	127	5		5	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Fîrlădeni	str.A.Ruso, de la PRG Nr.38	PJ	15.06.2021	14:48		137	137	6		6	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Săiți	str.A.Mateevici, de la PRG Nr.22	PJ	16.06.2021	08:30		414	414	7		7	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Fîrlădeni	str.A.Ruso, de la PRG Nr.35	PJ	16.06.2021	09:46		360	360	24		24	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Tănătari	de la PRG Nr.1	PJ	16.06.2021	08:38		341	341	15		15	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or.Căușeni	PRG Nr.41	PM	17.06.2021	08:30		340	341		1	1	P	Schimbul PRG Nr.41 conform Planului de investiții
Căușeni	s.Baccealia	de la PRG Nr.2	PJ	22.06.2021	08:32		456	456	62		62	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Cirmăteni	de la PRG Nr.11	PJ	22.06.2021	08:30		463	463	28		28	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Plop Știubei	de la PRG Nr.24	PJ	23.06.2021	08:30		480	480	16		16	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Leuntea	de la PRG Nr.36	PM	24.06.2021	09:00		475	475	8		8	P	Reamplasarea conductei de gaze din PE cu d. 40mm
Căușeni	or.Căușeni	str.Ana și Alexandru	PJ	25.06.2021	08:42		463	463	54		54	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	or.Căușeni	str.I Mai	PJ	25.06.2021	08:26		352	352	51		51	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Ucrainca	str.Păcii, de la PRG Nr.1	PJ	28.06.2021	09:42		420	420	12		12	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior
Căușeni	s.Chircăești	de la PRG Nr.23	PJ	28.06.2021	08:26		329	329	31		31	P	Verificare la etanșeitate a gazoductului exterior și interior