

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Ștefan Vodă-gaz" în perioada ianuarie-martie anul 2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ștefan Vodă-gaz"														
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	Coloana verticală din str.Mateevici nr.6, sc.3	PJ	22.02.2021	09:30		30	30	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.35
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	Coloana verticală din str. 31 august nr.9, sc. 4	PJ	22.02.2021	10:30		25	25	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.53
Ștefan Vodă	Talmaza	str.Gorchii de la PRG nr. 52	PJ	24.02.2021	08:20		468	468	27		27	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Ștefan Vodă	Ermoclia	str.Cutuzov și Ceapaev de la PRG nr. 3	PJ	01.03.2021	09:00		300	300	67		67	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Ștefan Vodă	Talmaza	str.Chișinău de la PRG nr. 42,53	PJ	11.03.2021	08:40		290	290	12		12	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.11/1 sc.3	PJ	15.03.2021	12:35		60	60	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.45
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	Coloana verticală din str31 august nr.5 sc.2	PJ	18.03.2021	09:00		50	50	8		8	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apart.31
Ștefan Vodă	Ștefanești	str.Alexandru cel Bun de la PRG nr.5	PM	15.03.2021	08:30		140	140	13		13	P		Racordarea conductei nou-construite la rețeaua existentă
Ștefan Vodă	Talmaza	str.Imai de la PRG nr. 1	PJ	19.03.2021	08:15		245	245	23		23	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Ștefan Vodă	Copciac	str.C.Marx	PJ	26.03.2021	10:10		230	230	4		4	P		Racordarea instalației de gaze a noului consumator Bursuc Andrei
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	str.S.Lazo- str.1 stradelă-str.2 stradelă	PJ	29.03.2021	08:44		420	420	91		91	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	str.Lazo-str.Ștefan cel Mare-str.Valea Verde	PJ	29.03.2021	09:20		160	160	176	1	177	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
Ștefan Vodă	Ștefan Vodă	str.Livezilor-Trandafirilor	PJ	30.03.2021	08:51		450	450	105		105	P		Verificarea la etansietate a gazoductului exterior si interior
						2868			540					