SRL "Ştefan Vodă-gaz"

Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.422/2019 din 22.11.2019

RAPORT

cu privire la calitatea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru perioada 2022

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviţi în perioada de referinţă (NCt), inclusiv:
Numărul de consumatori casnici (CC) **30063,** numărul locurilor de consum ale CC **30063**
Numărul de consumatori noncasnici (CN) **429,** numărul locurilor de consum ale CC **714**

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali

Raion	Localitate	Reţeaua sau porţiunea de reţea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreru-perii	Durata întreruperii (Ti), min			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ştefan Vodă-gaz"														
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticala din str.31 August Nr.7/1, sc.2	PJ	17.01.2022	11:10		120	120	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apart.23
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str Libertăţii Nr.2	PJ	24.01.2022	09:15		60	60	24		24	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str.A.Donici	PJ	28.01.2022	15:30		180	180	5		5	P		Racordarea instalaţiei de gaze a unui nou consumator
Ştefan Vodă	s.Purcari	str.Eliberatorilor	PJ	01.02.2022	13:30		180	180	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.31 August Nr.3, sc.1	PJ	02.02.2022	11:40		60	60	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apart.5
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	de la PRG Nr.9 str.Ştefan cel Mare	PJ	07.02.2022	09:15		60	60	6		6	P		Reparaţia utilajului tehnologic din PRG Nr.9
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Livezilor Nr.98	PJ	08.02.2022	08:55		130	130	12		12	P		Reparaţia racordului de gaze Nr.98
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Trandafirilor	PJ	09.02.2022	09:15		380	380	5		5	P		Reparaţia racordului de gaze Nr.67
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str.N.Testemiţeanu	PJ	11.02.2022	08:30		450	450	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului supraterан la solicitarea consumatorului
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.Bujeacului Nr.12, sc.2	PJ	21.02.2022	11:30		60	60	10		10	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apart.33
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală din str.Bujeacului Nr.14, sc.2	PJ	23.02.2022	09:25		405	405	10		10	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din apart.42-48
Ştefan Vodă	s.Volintiri	str.Ştefan ce Mare	PJ	14.03.2022	13:00		300	300	9		9	N	Terţe persoane	Deteriorarea conductei de gaze supraterane DN-57mm în timpul transportării materialelor de către persoane terţe.
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr.7, 5, 3, 1.	PJ	30.03.2022	08:30		450	450	90		90	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Păcii	PJ	18.04.2022	8:30		330	330	16		16	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie-PRG Nr.7	PJ	19.04.2022	9:00		420	420	56		56	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Curciatov	PJ	21.04.2022	9:25		310	310	71		71	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.N.Testemiţanu	PM	22.04.2022	08:30		320	320	9		9	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.Ştefan cel Mare	PJ	22.04.2022	08:30		210	210	7		7	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.Trandafirilor	PJ	22.04.2022	9:00		315	315	25		25	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.Florilor	PJ	22.04.2022	9:00		330	330	23		23	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Viişoara	str.I.Creangă	PJ	26.04.2022	8:30		210	210	7		7	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Viişoara	str.Pădurilor	PJ	26.04.2022	13:00		240	240	16		16	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Semionovca	str.Glivina	PM	26.04.2022	9:00		180	180	3		3	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Brezoaia	str.Odesa-str.Herson	PJ	27.04.2022	9:00		180	180	48		48	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Semionovca	str.Glivina-str.Ugriumova	PM	27.04.2022	13:00		240	240	231		231	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.A.Mateevici Nr.2,4,6,8,10, str.Bugeacului Nr.12	PJ	28.04.2022	8:30		420	420	130		130	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.M.Eminescu	PM	05.05.2022	9:00		420	420	62		62	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Tineretului-PRG Nr.5	PJ	05.05.2022	9:00		420	420	49		49	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Copceac	str.S.Lazo,str.Sovetscaia	PJ	10.05.2022	9:00		420	420	54		54	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Talmaza	str. 27 august	PJ	13.05.2022	8:30		400	400	41		41	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.A.Moga-V.Alexandri	PJ	13.05.2022	8:00		300	300	47		47	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Alba Iulia	PJ	13.05.2022	13:45		200	200	28		28	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.A.Moga-A.Bulancea	PJ	13.05.2022	8:30		400	400	47		47	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Ştefan cel Mare	PJ	13.05.2022	9:00		120	120	2		2	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Semionovca	str.Glivina, str.Balca	PJ	17.05.2022	9:00		480	480	19		19	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.M.Eminescu	PJ	18.05.2022	14:00		240	240	10		10	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior

Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.Izvoarelor	PJ	23.05.2022	14:00		180	180	18		18	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.Străjerilor	PJ	23.05.2022	11:20		90	90	5		5	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.Valea Ţernei	PJ	23.05.2022	8:30		150	150	4		4	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Copceac	str.I.Creangă	PJ	23.05.2022	9:00		180	180	37		37	P		Inelarea gazoductului de presiune joasă între PRG Nr.9 şi PRG Nr.7 conform Planului de investitii
Stefan Vodă	s.Copceac	str. 31 august	PJ	23.05.2022	14:40		110	110	17		17	P		Inelarea gazoductului de presiune joasă între PRG Nr.9 şi PRG Nr.7 conform Planului de investitii
Stefan Vodă	s.Copceac	str.28 Iunie	PJ	23.05.2022	12:40		110	110	20		20	P		Inelarea gazoductului de presiune joasă între PRG Nr.9 şi PRG Nr.7 conform Planului de investitii
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.M.Eminescu	PM	24.05.2022	8:30		480	480	24		24	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.A.Mateevici Nr.6 sc.1	PJ	24.05.2022	11:00		105	105	12		12	P		Reconstructia instalatiei de utilizare din apart.1
Stefan Vodă	s.Cioburciu	str.Constructorilor	PJ	24.05.2022	8:30		375	375	59		59	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Cioburciu	str.Alexandru cel Bun	PJ	24.05.2022	9:00		390	390	70		70	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr.1,3,5,7,7/1,7/2	PJ	26.05.2022	8:30		510	510	125		125	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Volintiri	SDG Ştefan Vodă-SRG s.Volintiri	PÎ	31.05.2022	9:00		480	480	565		565	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Păcii	PJ	31.05.2022	9:00		360	360	32		32	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Bugeacului Nr12 ap 20	PJ	31.05.2022	12:50		110	110	5		5	P		Reconstructia instalatiei de utilizare din apart.20
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Păcii	PJ	06.06.2022	13:00		140	140	12		12	P		Reconstrucţia gazoductului exterior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. Libertatii Nr 4	PJ	09.06.2022	11:50		65	65	8		8	P		Reconstructia instalatiei de utilizare din apart.3
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr.13	PJ	09.06.2022	14:30		180	180	5		5	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Sovietică, Sadovaia	PJ	20.06.2022	9:00		510	510	33		33	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Sadovaia, Octombrie	PJ	22.06.2022	9:00		510	510	11		11	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.Ştefan cel Mare, Fintînilor	PM	21.06.2022	8:30		510	510	309		309	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.27 August	PJ	21.06.2022	13:00		90	90	7		7	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.Tineretei	PJ	21.06.2022	14:30		150	150	22		22	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.I.Cazacu	PJ	23.06.2022	9:00		300	300	25		25	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Păcii, Ştefan cel Mare	PJ	24.06.2022	8:30		510	510	32		32	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str.31 August PRG Nr 63	PJ	27.06.2022	8:30		330	330	16		16	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr.9,9/1,11	PJ	27.06.2022	8:30		510	510	80		80	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ştefăneşti	Dispozitiv de închidere supratеran-SRG s.Ştefăneşti	PÎ	28.06.2022	8:30		510	510	188		188	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr.,11/1,11/2,13	PJ	28.06.2022	8:30		530	530	80		80	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Purcari	str.Eliberatorilor	PJ	28.06.2022	8:30		450	450	10		10	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str.Tineretei	PJ	28.06.2022	9:30		390	390	22		22	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str.Aurora,Gagarina	PJ	28.06.2022	8:30		300	300	10		10	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Talmaza	PRG Nr.8 str.Florilor	PJ	29.06.2022	8:40		480	480	126		126	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str.V.Alecsandri	PM	29.06.2022	9:00		450	450	17		17	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str.I.Creangă	PJ	29.06.2022	10:00		360	360	30		30	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str.Guseva,Gagarina	PJ	30.06.2022	8:35		480	480	21		21	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str.Gheorghe Asachi	PJ	30.06.2022	9:00		420	420	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Alexandru cel Bun Nr 9/3	PJ	30.06.2022	9:45		165	165	7		7	P		Reconstructia instalatiei de utilizare din apart.3
Ştefan Vodă	s.Marianca	str.Frunza	PJ	01.07.2022	10:15		60	60	13		13	P		Racordarea in gazoduct de funcţie a consumatorul nou
Ştefan Vodă	s.Ştefăneşti	str.Ştefan cel Mare, PRG Nr.8	PM	05.07.2022	8:30		480	480	36		36	P		Reparaţia capitală a utilajului din PRG
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.I.Creangă	PM	05.07.2022	9:00		450	450	33		33	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Olăneşti	str.Valea Ţernei	PJ	06.07.2022	9:00		300	300	18		18	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Purcari	str.Cotovschi	PM	07.07.2022	9:00		420	420	12		12	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Talmaza	PRG Nr.9 str.M.Eminescu	PJ	11.07.2022	9:00		360	360	25		25	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 9/1, scara n1,4	PJ	11.07.2022	9:00		450	450	34		34	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 9/1, scara n 3,2	PJ	12.07.2022	8:45		240	240	30		30	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr.14,16	PJ	13.07.2022	8:30		525	525	70		70	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr.16/1,20	PJ	14.07.2022	8:30		525	525	70		70	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Viilor	PJ	14.07.2022	11:40		120	120	12		12	P		Racordarea in gazoduct de funcţie a consumatorul nou
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 9 scara 4	PJ	14.07.2022	13:00		240	240	8		8	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap.57
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.28 Iunie	PJ	15.07.2022	9:00		180	180	8		8	P		Racordarea in gazoduct de funcţie a consumatorul nou
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Voluntarilor	PJ	18.07.2022	8:30		510	510	16		16	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ştefăneşti	str.Unirii	PJ	05.08.2022	8:30		480	480	21		21	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ştefăneşti	str.Unirii, spre PRG Nr.9	PM	05.08.2022	8:30		480	480	14		14	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior

Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Curceatov	PJ	08.08.2022	11:00		240	240	15		15	P		Schimbarea dispozitivelor de închidere supraterane
Stefan Vodă	s.Purcari	str.Gorchii	PM	15.08.2022	9:00		480	480	20		20	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Purcari	str.Tineretului PRG Nr18	PJ	16.08.2022	9:00		480	480	28		28	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 20	PJ	17.08.2022	9:00		170	170	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 51
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 8/1	PJ	18.08.2022	9:15		285	285	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 16
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 20	PJ	18.08.2022	14:30		140	140	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 4
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 9	PJ	19.08.2022	9:30		200	200	8		8	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 14
Stefan Vodă	s.Copceac	str.Sadovaia-str.Octombrie	PJ	19.08.2022	9:30		360	360	63		63	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Talmaza	str.Nistru, str.Prietenia Popoarelor, str.Gorchii	PJ	19.08.2022	9:00		290	290	18		18	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.I.Solfîs	PJ	22.08.2022	9:00		390	390	13		13	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Aurora	PJ	23.08.2022	8:30		210	210	7		7	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.M.Eminescu	PJ	23.08.2022	9:00		510	510	35		35	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.I.Creangă	PJ	24.08.2022	8:30		385	385	32		32	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Curceatov	PJ	24.08.2022	9:00		235	235	7		7	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Păcii	PJ	25.08.2022	8:30		420	420	48		48	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.M.Frunze	PJ	26.08.2022	9:00		180	180	13		13	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.Florilor-str.I.Creangă	PJ	26.08.2022	12:30		210	210	41		41	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Pionerilor	PJ	29.08.2022	9:00		420	420	23		23	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 8/1	PJ	07.09.2022	9:00		360	360	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 29
Stefan Vodă	s.Purcari	str.Stoloni	PJ	12.09.2022	9:00		390	390	37		37	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Bugeacului Nr.14	PJ	12.09.2022	9:00		240	240	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 50
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Livezilor	PJ	12.09.2022	9:30		360	360	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului interior casa Nr 8
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Independenţii-Valea Seleştii	PJ	14.09.2022	8:30		335	335	13		13	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Decebal	PJ	14.09.2022	8:30		360	360	21		21	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Bogdan-Voievod	PJ	15.09.2022	8:30		340	340	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Ştefan cel Mare	PJ	15.09.2022	9:30		420	420	9		9	P		Reconstrucţia gazoductului interior casa Nr 57
Stefan Vodă	s.Cioburciu	str.Alexandru cel Bun	PJ	19.09.2022	8:30		310	310	37		37	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Cioburciu	str.Libertăţii	PJ	19.09.2022	9:00		480	480	113		113	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.Fântânilor-str.G.Cotovschi	PJ	19.09.2022	9:00		480	480	37		37	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	s.Popeasca	str.G.Cotovschi	PJ	19.09.2022	13:00		120	120	2		2	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 7	PJ	26.09.2022	14:00		90	90	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 41
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 7/2	PJ	27.09.2022	11:00		100	100	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap 48
Stefan Vodă	s.Alava	str.Sovetica	PJ	28.09.2022	8:20		330	330	11		11	P		Reconstrucţia gazoductului exterior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Guseva,Gagarina	PJ	29.09.2022	8:30		480	480	50		50	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 20	PJ	10.10.2022	8:00		480	480	60		60	P		Reconstrucţia gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str.27 August	PJ	12.10.2022	8:30		450	450	35		35	P		Reconstrucţia gazoductului exterior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 4/1 sc. 2	PJ	26.10.2022	10:50		55	55	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap. 20
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 4/1 sc. 1	PJ	26.10.2022	14:00		160	160	8		8	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap. 15
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Gagarina	PJ	03.11.2022	8:00		530	530	6		6	P		Reconstrucţia gazoductului exterior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Simineucii	PJ	07.11.2022	21:00		1165	1165	6		6	N	Terţe persoane	Deteriorarea traversei de gaze supraterane Dn-57mm în timpul transportării materialelor
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. Mateevici Nr 6/1	PJ	15.11.2022	8:30		310	310	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap. 8
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 11/1	PJ	15.11.2022	12:50		330	330	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap. 20
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 14 sc.3	PJ	05.12.2022	9:00		360	360	5		5	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap. 50
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August Nr 4/1 sc. 1	PJ	05.12.2022	8:45		450	450	4		4	P		Reconstrucţia gazoductului interior ap. 11
Stefan Vodă	Talmaza	str. 27 August	PJ	12.12.2022	14:00		60	60	2		2	P		Reconstrucţia gazoductului exterior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.B.Glavan	PJ	14.12.2022	8:50		360	360	20		20	P		Racordarea gazoductului nou construit presiune joasă
								43240			**4601**			
Filiala "Căuşeni-gaz"														
Căuşeni	s.Cârnăţeni	de la PRG Nr.30	PJ	30.01.2022	13:23		249	249	15		15	P		Reparaţia utilajului tehnologic din PRG Nr.30
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Ana şi Alexandru Nr.22	PJ	07.03.2022	08:35		287	287	5		5	P		Rconstrucţia instalaţiei cle utilizare din apart.43
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG Nr.8	PJ	06.04.2022	8:38		426	426	22		22	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG Nr.11	PJ	06.04.2022	9:20		320	320	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG Nr.12	PJ	07.04.2022	8:30		394	394	30		30	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Cârnăţeni	de la PRG Nr.4	PJ	07.04.2022	8:30		319	319	19		19	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior

Căuşeni	s.Tănătari	de la PRG Nr.3	PJ	14.04.2022	8:30		273	273	8		8	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.32-33, 9/11	PJ	18.04.2022	10:00		320	320	22		22	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.31	PJ	19.04.2022	9:42		382	382	18		18	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.20	PJ	20.04.2022	9:31		387	387	20		20	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.M.Costin 11	PJ	20.04.2022	9:21		325	325	6		6	P		Reconstrucţia istalaţiei de utilizare a gazelor la consumatorul Gabrilian Alexandru
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Păcii 27/1	PJ	20.04.2022	13:00		240	240	5		5	P		Reconstrucţia istalaţiei de utilizare a gazelor la consumatorul Cuzuioc Aurel
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG Nr.12	PJ	20.04.2022	9:20		385	385	30		30	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.21	PJ	21.04.2022	9:15		295	295	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG Nr.14	PJ	21.04.2022	9:30		210	210	4		4	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Chircăeşti	de la PRG Nr.14	PJ	21.04.2022	9:00		300	300	13		13	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	de la PRG Nr.15	PJ	26.04.2022	8:30		420	420	113		113	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Plop-Ştiubei	de la PRG Nr.17	PJ	26.04.2022	8:45		195	195	10		10	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG Nr.19	PJ	26.04.2022	9:00		270	270	55		55	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Opaci	de la PRG Nr.13	PJ	28.04.2022	9:00		420	420	11		11	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Plop-Ştiubei	de la PRG Nr.16	PJ	12.05.2022	8:45		348	348	19		19	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG Nr.2A	PJ	12.05.2022	9:00		400	400	49		49	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG Nr.15	PJ	13.05.2022	9:00		90	90	2		2	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Săiţ	de la PRG Nr.1	PJ	16.05.2022	8:15		480	480	93		93	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.22	PJ	17.05.2022	8:38		420	420	31		31	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr25	PJ	18.05.2022	8:24		381	381	14		14	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.I.Creanga, M.Sadoveanu, A.Mateevici de la racordurile Nr.1,10	PJ	18.05.2022	8:28		453	453	65		65	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.8,3/4	PJ	18.05.2022	8:24		225	225	6		6	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.12/13	PJ	19.05.2022	9:15		310	310	6		6	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Cârnăţeni	de la PRG Nr.1A	PJ	19.05.2022	9:20		300	300	12		12	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	PRG Nr.1, 18, 39	PM	19.05.2022	8:15		480	480	67		67	P		Reparaţia părţii tehnice a postului de reglare gaze
Căuşeni	s.Sălcuţa	PRG Nr.42, 47	PM	20.05.2022	8:15		455	455	53		53	P		Reparaţia părţii tehnice a postului de reglare gaze
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.14,15,16	PJ	23.05.2022	8:30		380	380	9		9	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Chircăeşti	de la PRG Nr.10	PJ	23.05.2022	8:24		420	420	34		34	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Chircăeşti	de la PRG Nr.11	PJ	23.05.2022	9:20		280	280	23		23	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str. Unirii 11, A.şi Alexandru 20	PJ	23.05.2022	8:36		320	320	26		26	P		Inelarea intre PRG Nr.89 şi SRG Nr.3
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Lermontov	PJ	23.05.2022	9:00		318	318	22		22	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.17	PJ	24.05.2022	8:21		207	207	23		23	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Fârladeni	de la PRG Nr.13	PJ	24.05.2022	8:50		425	425	31		31	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	de la PRG Nr.16	PJ	25.05.2022	8:43		460	460	123		123	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG Nr.19	PJ	25.05.2022	8:42		275	275	6		6	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Grigorievca	de la PRG Nr.6	PM	26.05.2022	9:34		480	480	12	1	13	P		Repararea gazoductului supratеran
Căuşeni	or.Căuşeni	str.A.Mateevici	PJ	26.05.2022	8:25		360	360	32		32	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.N.Doni	PJ	26.05.2022	8:50		300	300	16		16	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.B.Hajdeu	PJ	26.05.2022	9:20		250	250	7		7	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Ştefan cel Mare	PJ	26.05.2022	10:00		210	210	5		5	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Tănătari	de la PRG Nr.17	PJ	27.05.2022	9:25		420	420	22		22	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.58	PJ	03.06.2022	8:16		325	325	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.51	PJ	03.06.2022	9:30		133	133	3		3	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG Nr.16	PJ	06.06.2022	8:30		318	318	14		14	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG Nr.42	PJ	07.06.2022	9:30		250	250	9		9	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.23	PJ	13.06.2022	8:30		390	390	20		20	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.38,24	PJ	14.06.2022	8:52		382	382	24	1	25	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Tănătari	de la PRG Nr.18	PJ	17.06.2022	8:30		380	380	9		9	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Ucrainca	de la PRG Nr.3	PJ	21.06.2022	9:00		120	120	16		16	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Chircăeşti	de la PRG Nr.12	PJ	21.06.2022	8:30		360	360	34		34	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baccialia	de la PRG Nr.16	PJ	21.06.2022	8:22		260	260	8		8	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baccialia	de la PRG Nr.19	PJ	21.06.2022	9:25		320	320	11		11	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Baccialia	de la PRG Nr.1	PJ	22.06.2022	8:33		480	480	62		62	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRGNr.21	PJ	22.06.2022	8:30		415	415	45		45	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Grigorievca	de la PRG Nr.1,2,3	PJ	23.06.2022	8:30		385	385	33		33	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior

Căuşeni	s.Grigorievca	de la PRG Nr.10	PJ	23.06.2022	9:00		120	120	3		3	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Cârnăţeni	de la PRG Nr.2	PJ	23.06.2022	8:30		376	376	25		25	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Grădiniţa	de la PRG Nr.2	PJ	23.06.2022	8:30		480	480	115		115	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG Nr.8A1 ,22	PJ	24.06.2022	9:00		275	275	8		8	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Plop-Ştiubei	de la PRG Nr.15	PJ	24.06.2022	9:00		420	420	24		24	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la RCP Nr.18	PJ	28.06.2022	8:10		420	420	22		22	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la RCP Nr.19	PJ	28.06.2022	8:30		415	415	11		11	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.28	PJ	29.06.2022	8:33		315	315	27		27	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	de la RCP Nr.17	PJ	29.06.2022	8:10		450	450	59		59	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	de la RCP Nr.66	PJ	29.06.2022	8:33		312	312	12		12	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.M.Stanciu de la racordul Nr.8	PJ	30.06.2022	8:21		120	120	2	1	3	P		Racordarea casei de locuit Matruc Maria
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG Nr.25	PJ	13.07.2022	9:00		120	120	6		6	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Dm.Cantemir 32/30	PJ	13.07.2022	8:37		240	240	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare a gazelor la consumatorul Puiu Irina
Căuşeni	s.Ucrainca	de la PRG Nr.4	PJ	18.07.2022	9:00		120	120	15		15	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la RCP Nr.28,29	PJ	18.07.2022	9:00		460	460	38		38	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG Nr.K1,K2	PJ	19.07.2022	10:00		120	120		2	2	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Mitropolit Varlaam	PJ	20.07.2022	9:00		460	460	137		137	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Sciusev	PJ	20.07.2022	9:00		240	240	15		15	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.A.Puşchin	PJ	20.07.2022	9:00		240	240	23		23	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Calea Brezoaiei	PJ	20.07.2022	9:00		240	240	47		47	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.M.Ştirbului de la PRG Nr.33	PJ	21.07.2022	9:00		460	460	47		47	P		Modernizarea PRG cu schimbarea în PRG cu 2xRDNK-400
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG Nr.34	PJ	21.07.2022	9:01		240	240	8		8	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Cîrnăţeni	de la PRG Nr.14	PJ	22.07.2022	8:30		420	420	23		23	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Opaci	de la RCP Nr.9	PJ	25.07.2022	10:05		120	120	3		3	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Chircăieşti	de la PRG Nr.13	PJ	25.07.2022	10:10		285	285	30		30	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.30	PJ	10.08.2022	8:30		273	273	28		28	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.31	PJ	11.08.2022	8:30		279	279	28		28	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Opaci	de la RCP Nr.10	PJ	12.08.2022	9:30		216	216	13		13	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului subteran şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Dragoş Vodă	PJ	17.08.2022	9:00		240	240	39		39	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Pădurii	PJ	17.08.2022	9:00		240	240	9		9	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Cîrnăţeni	de la PRG Nr.16	PJ	26.08.2022	9:00		240	240	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Cîrnăţeni	de la PRG Nr.18	PJ	15.09.2022	9:46		120	120	6		6	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului suprateran şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.32	PJ	19.09.2022	9:00		240	240	34		34	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.33	PJ	20.09.2022	9:00		180	180	8		8	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Opaci	de la PRG Nr.11	PJ	21.09.2022	9:46		240	240	18		18	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG Nr.2	PJ	19.09.2022	9:00		960	960	209		209	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Tănătari	de la PRG Nr.22	PJ	26.10.2022	9:00		480	480	29		29	P		Racordarea gazoductului nou construit de presiune medie
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.6	PJ	07.11.2022	9:00		240	240	4		4	P		Reparaţia gazoductului suprateran
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG Nr.24	PJ	11.11.2022	10:00		302	302	14		14	P		Reparaţia gazoductului suprateran
Căuşeni	or.Căuşeni	de la SRG Nr.5 spre PRG Nr.26	PM	22.11.2022	13:28		212	212		2	2	N	Terţe persoane	Deteriorarea conductei de gaze supraterane Dn-57mm, cauzat de un autoturism în urma unui accident rutier
Căuşeni	or.Căuşeni	de la racord Nr.13	PJ	08.12.2022	8:20		480	480	60		60	P		Reamplasarea gazoductului subteran P.E. din în zona de construcţie a blocului locativ.
								32792			**2772**			
								76032			**7373**			

Tabelul 2a

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

(pentru întreruperile programate)

Rețeaua de distribuție (raionul)	*Cauza întreruperilor*	*Numărul de consumatori deserviți (NCt)*	*SAIDI (minute)*	*SAIFI (întreruperi)*
Ștefan Vodă	Programate	12327	150,030	0,372
Căușeni	Programate	18450	63,583	0,150
Total pe întreprindere	Programate	30777	98,207	0,239

Tabelul 2b

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

(pentru întreruperile neprogramate)

Rețeaua de distribuție (raionul)	*Cauza întreruperilor*	*Numărul de consumatori deserviți (NCt)*	*SAIDI (minute)*	*SAIFI (întreruperi)*
Ștefan Vodă	FM	12327	0,000	0,000
	AT	12327	0,786	0,001
	AC	12327	0,000	0,000
Căușeni	FM	18450	0,000	0,000
	AT	18450	0,023	0,000
	AC	18450	0,000	0,000
Total pe întreprindere	FM	30777	0,000	0,000
	AT	30777	0,329	0,001
	AC	30777	0,000	0,000

Tabelul 3

Indicatori garantaţi de continuitate în livrarea gazelor naturale

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Menţiuni
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parţială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	**Total**	28	
		Cu durata mai mare de 8 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi **programate** legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanşeitate, de reparaţie, de înlocuire a unui sector sau a unui element al reţelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a reţelei de gaze naturale cu *presiune joasă şi medie* , inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	193	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	9	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	3	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali şi mai mult.	**Total**	1	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi **neprogramate** legate de lichidarea consecinţelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	3	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali şi mai mult.	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparaţia, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a reţelelor de gaze naturale de ***presiune înaltă*** , cu întreruperea livrării gazelor naturale;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	

Evaluarea continuităţii în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Menţiuni
Pct. 14, alin 2),	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectaţi de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	**Total**	7373	
		Consumatori pentru care a fost depăşit numărul admis de întreruperi	0	

Informaţii privind respectarea obligaţiei de plată a compensaţiilor, prevăzută la pct. 15		
Numărul de cazuri de plată a compensaţiilor, conform pct. 15	0	
Suma compensaţiilor achitate, lei	0	

Tabelul 4

Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	0
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	0
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	0

Tabelul 5

Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct. 37, lit. b) – N_{UA})	17
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – N_{U12})	17
Indicator de calitate IC_2^2, calculat conform pct. 37, lit. b)	100
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectați de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct. 45, 46 – N_{Uafect})	7356
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – N_{u3})	7356
Indicator de calitate IC_2^3, calculat conform pct. 48	100
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct. 53 - $N_{TCracord}$)	628
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N_{15})	628
Indicatorul de calitate IC_3, calculat conform pct. 53	100
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct. 55)	
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale	254
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	254
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 56 (lei)	0
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)	
Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	65
Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	65
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58 (lei)	0
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)	
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60 (lei)	0

Tabelul 6

Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct.65-2))	
Numărul total al cererilor privind eliberarea avizului de racordare la rețelele de distribuție a gazelor naturale (pct. 65 2) – N_{St})	628
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct.65 2)-Tm)	1,180

Tabelul 7

Soluționarea reclamațiilor primite (pct. 65 3))	
Numărul total al reclamațiilor primite (pct. 65 3) – N_{Rt})	0
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct.65 3)-Tm)	0