SRL "Ştefan Vodă-gaz"
(OSD)

Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.422/2019 din 22.11.2019

RAPORT
cu privire la calitatea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru perioada 2023
Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviţi în perioada de referinţă (NCt), inclusiv:
Numărul de consumatori casnici (CC) **30208,** numărul locurilor de consum ale CC **30208**
Numărul de consumatori noncasnici (CN) **420,** numărul locurilor de consum ale CC **733**

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale utilizatorilor de sistem/consumatorilor finali

Raion	Localitate	Reţeaua sau porţiunea de reţea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreru-perii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii (Ti), min			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6¹	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ştefan Vodă-gaz"															
Ştefan Vodă	s.Talmaza	str. 31 August	PJ	11.01.2023	10:15	13:15		180	180	11		11	P		Reparaţia racordului de gaze Nr.10
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	de la racordurile din str.M.Frunze nr.13, 17	PJ	01.02.2023	08:30	14:44		374	374	11		11	P		Racordarea gazoductului nou construit de presiune joasă după reutilarea tehnică
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	de la racordul din str..D.Cantemir nr.17	PJ	01.02.2023	15:00	17:05		125	125	3		3	P		Racordarea gazoductului nou construit de presiune joasă după reutilarea tehnică
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	de la racordurile din str.M.Frunze nr.1 şi	PJ	02.02.2023	08:30	12:30		240	240	5		5	P		Racordarea gazoductului nou construit de presiune joasă după reutilarea tehnică
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	de la racordurile din str.M.Frunze nr.7 şi	PJ	03.02.2023	08:30	17:00		510	510	15		15	P		Racordarea gazoductului nou construit de presiune joasă după reutilarea tehnică
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală de gaze din str. Constructorilor nr.8 sc. 3	PJ	09.02.2023	10:15	13:00		165	165	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.35
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală de gaze din str. A.Mateevici nr.10 sc. 1	PJ	09.02.2023	16:00	16:55		55	55	10		10	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.4
Ştefan Vodă	s.Talmaza	de la PRG nr.51 str.27 August	PM	16.02.2023	10:30	13:10		160	160	9		9	P		Reparaţia utilajului tehnologic din PRG nr.51
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală de gaze din str. A.Mateevici nr.2 sc. 2	PJ	06.03.2023	10:30	12:20		110	110	3		3	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.24
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	Coloana verticală de gaze din str. 31 August nr.1 sc. 2	PJ	28.03.2023	10:30	13:30		180	180	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.28
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. 31 August, 11/2	PJ	20.04.2023	12:30	13:30		60	60	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.28
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str. Căuşenilor	PJ	20.04.2023	08:30	13:30		300	300	52		52	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str. Gurenco	PJ	20.04.2023	14:00	16:00		120	120	10		10	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str. Pădurilor	PJ	21.04.2023	08:30	12:00		210	210	8		8	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Copceac	str. Tineretului	PJ	21.04.2023	08:40	15:00		380	380	55		55	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Feşteliţa	str. Independenţii	PJ	21.04.2023	08:30	10:50		140	140	30		30	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Feşteliţa	str. Viilor, Bogdan Voievod	PJ	21.04.2023	09:30	11:35		125	125	28		28	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str. Alexei Mateevici	PJ	25.04.2023	08:40	12:00		200	200	9		9	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str. 31 August	PJ	25.04.2023	13:00	16:40		220	220	13		13	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Brezoaia	str. Jîrnova	PJ	25.04.2023	13:00	17:00		240	240	13		13	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Volintiri	str. Voluntarilor	PJ	25.04.2023	09:10	15:00		350	350	28		28	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Viişoara	str. Ion Creangă	PJ	27.04.2023	08:30	12:00		210	210	11		11	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Viişoara	str. Păcii	PJ	27.04.2023	13:00	17:00		240	240	9		9	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Semionovca	str. Glivin	PJ	28.04.2023	13:00	16:00		180	180	29		29	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str. Ion Creangă	PJ	28.04.2023	09:00	13:40		280	280	8		8	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Talmaza	str.Eminescu	PJ	09.05.2023-10.05.2023	22:10	16:10		1080	1080	21		21	N	AT	În rezultatul conectării samovolnice incorecte a încălzitorului de apă a fost umplută cu apă conducta de gaze subterană din PE Pj
Ştefan Vodă	s.Volintiri	str. Ştefan cel Mare	PJ	12.05.2023	09:00	16:30		450	450	32		32	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str.B.Glavan	PJ	15.05.2023	09:40	18:00		500	500	52		52	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Feşteliţa	str. Mihai Eminescu, Florilor	PJ	17.05.2023	08:30	11:30		180	180	11		11	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Feşteliţa	str. A. Deleva, Duminica Mare	PJ	18.05.2023	08:30	13:10		280	280	14		14	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Copceac	str. Livezilor de la PRG nr.13	PJ	19.05.2023	08:30	12:00		210	210	22		22	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Copceac	str. Livezilor de la PRG nr.15	PJ	19.05.2023	13:00	17:00		240	240	17		17	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Feşteliţa	str. 31 August	PJ	23.05.2023	08:30	16:30		480	480	95	6	101	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior

Ştefan Vodă	s.Semionovca	str.Glivin	PJ	25.05.2023	09:00	12:00		180	180	12		12	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str. Nistreană	PJ	26.05.2023	08:30	12:30		240	240	19		19	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Stefan Vodă	s.Purcari	str.S.Lazo	PJ	29.05.2023	08:30	12:30		240	240	10		10	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str. Tineretului	PJ	30.05.2023	09:30	16:00		390	390	83		83	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str. Cutuzov	PJ	31.05.2023	09:30	15:30		360	360	49		49	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Copceac	de la PRG nr.4 str. Serghei Lazo, Tineretului, Bolgară	PJ	21.06.2023	08:30	16:30		480	480	59		59	P		Reparaţia părţii tehnologice (înlocuirea dispozitivelor de închidere din PRG)
Ştefan Vodă	s.Volintiri	str. Păcii	PJ	21.06.2023	10:00	16:00		360	360	57		57	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Copceac	de la PRG nr.5 str. Serghei Lazo, Sovietică, Cosmonauţilor, Tineretului	PJ	22.06.2023	08:30	16:00		450	450	50		50	P		Reparaţia părţii tehnologice (înlocuirea dispozitivelor de închidere din PRG)
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str. Trandafirilor	PJ	22.06.2023	09:00	15:00		360	360	18		18	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str. Ceapaev	PJ	22.06.2023	13:30	17:30		240	240	18		18	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str. Ştefan cel Mare	PJ	23.06.2023	08:30	13:00		270	270	52		52	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str. Livezilor	PJ	23.06.2023	13:30	17:30		240	240	28		28	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Talmaza	de la PRG nr.6 str. Suvorov	PJ	28.06.2023	08:30	16:30		480	480	81		81	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Cioburciu	str. Florilor, Tineretului, Mihai Eminescu	PJ	28.06.2023	09:10	15:20		370	370	50		50	P		Racordarea gazoductului nou construit din PE
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str. Semeneucii	PJ	29.06.2023	08:30	16:30		480	480	76		76	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.A.Mateevici Nr.10	PJ	10.07.2023	13:30	13:50		20	20	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Libertăţii Nr.4	PJ	11.07.2023	09:30	11:30		120	120	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str.M.Eminescu	PJ	13.07.2023	08:30	16:00		450	450	13		13	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str.I.Creangă	PJ	14.07.2023	09:00	15:30		390	390	7		7	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Ştefan Vodă	s.Olăneşti	str.I.Creangă,Izvoarelor	PJ	24.07.2023	08:30	16:00		450	450	39		39	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Stefan Vodă	s.Talmaza	str.M.Eminescu, PRG Nr.10	PJ	19.07.2023	09:30	11:50		140	140	14		14	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	s.Talmaza	str.Stamati, PRG Nr.15	PJ	19.07.2023	13:10	14:35		85	85	5		5	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	s.Talmaza	str.Izvoarelor, PRG Nr.16	PJ	19.07.2023	14:45	15:50		65	65	2		2	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	s.Talmaza	str.27 August, PRG Nr.18	PJ	20.07.2023	10:10	12:40		150	150	24		24	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	or.Stefan Vodă	str.A.Mateevici Nr.6, sc.3	PJ	21.07.2023	09:00	12:00		180	180	12		12	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului interior
Stefan Vodă	or.Stefan Vodă	str.31 August Nr.8/1, sc.2	PJ	21.07.2023	09:00	12:30		210	210	8		8	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului interior
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Industrială	PJ	24.07.2023	08:30	16:05		455	455	40		40	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.I.Creangă	PJ	25.07.2023	08:30	16:30		480	480	120		120	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	or.Stefan Vodă	str.S.Lazo	PJ	31.07.2023	13:55	15:55		120	120	8		8	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	or.Stefan Vodă	str.A.Mateevici Nr.10, sc.1	PJ	10.08.2023	09:15	11:35		140	140	4		4	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului interior
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Proletariatului	PJ	16.08.2023	09:00	12:00		180	180	2		2	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Unirii	PJ	16.08.2023	13:00	16:00		180	180	4		4	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	or.Stefan Vodă	str.31 August 16/1	PJ	16.08.2023	11:50	14:50		180	180	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare sc.Nr.4
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.Glinca, Tineretului	PJ	17.08.2023	10:00	16:00		360	360	8		8	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Stefan Vodă	s.Ermoclia	str.D.Cantemir	PJ	18.08.2023	09:00	15:20		380	380	6		6	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.A.Bulancea	PJ	18.08.2023	14:30	17:30		180	180	10		10	N	AT	În timpul lucrărilor neautorizate de terasament a fost deteriorată conducta subterană de gaze din PE d-50mm
Stefan Vodă	or.Stefan Vodă	str.31 August 7/1	PJ	22.08.2023	08:30	12:10		220	220	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare ap. Nr.54
Stefan Vodă	s.Cioburciu	str.V.Alexandri,I. Soltîs PRG Nr.4	PJ	24.08.2023	08:30	15:30		360	360	99		99	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.B.Glavan	PJ	28.08.2023	08:30	16:00		450	450	60		60	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	s.Ştefăneşti	str.Ştefan cel Mare	PJ	29.08.2023	09:00	16:30		450	450	26		26	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	s.Talmaza	str.Ştefan Vodă, PRG Nr.69	PJ	29.08.2023	10:00	15:45		345	345	33		33	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Stefan Vodă	s.Talmaza	str.Ştefan Vodă, PRG Nr.7	PJ	30.08.2023	10:00	13:30		210	210	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	s.Purcari	str.Alexandru cel Bun	PJ	22.09.2023	14:00	18:30		270	270	9		9	P		Racordarea gazoductului nou construit
Stefan Vodă	s.Cioburciu	str.Comsomolului, PRG Nr.5	PJ	26.09.2023	09:00	14:15		315	315	42		42	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului suprateran
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.I.Creangă	PJ	27.09.2023	08:30	10:45		135	135	23		23	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.M.Viteazu	PJ	27.09.2023	10:45	12:30		105	105	34		34	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Stefan Vodă	s.Feşteliţa	str.Ştefan cel Mare	PJ	27.09.2023	12:30	14:15		105	105	15		15	P		Verificare la etanşeitate a gazoductului subteran
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str. Libertăţii nr.2 sc.2	PJ	11.10.2023	10:30	13:50		200	200	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.23
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Viilor	PJ	12.10.2023	09:00	16:35		455	455	20		20	P		Racordarea gazoductului nou construit din PE pe str.Grădinilor
Stefan Vodă	s.Volintiri	str.Voluntarilor	PJ	13.10.2023	09:45	13:30		225	225	14		14	P		Racordarea gazoductului nou construit din PE pe str.Tricolor
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August nr.7 sc.2	PJ	17.10.2023	13:10	15:00		110	110	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.27
Stefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August nr.6 sc.1	PJ	18.10.2023	08:55	11:30		155	155	6		6	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.2

Ştefan Vodă	s.Volintiri	str.Voluntarilor	PJ	18.10.2023	13:00	15:00		120	120	4		4	P		Racordarea gazoductului nou construit din PE pe str. Trăian
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August nr.11/1	PJ	19.10.2023	10:00	13:30		210	210	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.37
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August nr.11/1	PJ	19.10.2023	13:00	16:00		180	180	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.63
Ştefan Vodă	s.Ermoclia	str.Tineretului	PJ	23.10.2023	10:00	15:00		300	300	25		25	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str.Livezilor, Miciurin	PJ	25.10.2023	08:30	17:00		510	510	44		44	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	s.Popeasca	str.Ion Creangă	PJ	26.10.2023	08:30	16:30		420	420	8		8	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.Constructorilor nr.8 sc.3	PJ	07.12.2023	10:50	13:30		160	160	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.39
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August nr.7/2 sc.2	PJ	14.12.2023	13:40	16:00		140	140	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.20
Ştefan Vodă	or.Ştefan Vodă	str.31 August nr.4/1 sc.1	PJ	18.12.2023	09:15	10:55		100	100	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.5
									25079			**2170**			
Filiala "Căuşeni-gaz"															
Căuşeni	or.Căuşeni	de la PRG nr.89	PJ	06.02.2023	09:00	16:00		420	420	17		17	P		Racordarea gazoductului nou construit de presiune joasă spre blocul locativ din str.Unirii nr.9
Căuşeni	or.Căuşeni	Coloana verticală de gaze din str.Unirii nr.7	PJ	09.03.2023	08:30	11:32		182	182	8		8	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.2
Căuşeni	or.Căuşeni	Coloana verticală de gaze din str.Ana şi Alexandru nr.11	PJ	10.03.2023	08:35	12:35		240	240	4		4	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare din ap.59
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG nr.3	PJ	10.03.2023	08:00	16:00		420	420	63	2	65	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior şi interior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG nr.3	PJ	18.04.2023	08:30	16:30		420	420	126		126	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG nr.11	PJ	18.04.2023	08:30	13:50		320	320	14		14	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG nr.12	PJ	19.04.2023	08:30	15:27		357	357	17		17	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Opaci	de la PRG nr.15	PJ	20.04.2023	08:25	10:10		105	105	4		4	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str. A. Puskin de la SRG nr.1	PJ	20.04.2023	08:30	16:00		450	450	144		144	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.35	PJ	25.04.2023	09:00	13:06		246	246	13		13	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG nr.6	PJ	25.04.2023	08:45	13:15		450	450	65		65	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG nr.17, 21	PJ	26.04.2023	13:00	16:10		190	190	4	1	5	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.18	PJ	26.04.2023	09:00	13:40		280	280	28		28	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Cârnăţeni	de la PRG nr.19	PJ	26.04.2023	08:45	16:04		379	379	20		20	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG nr.11	PJ	26.04.2023	08:50	12:20		220	220	21		21	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG nr.6	PJ	26.04.2023	08:15	16:20		425	425	105		105	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG nr.1	PJ	26.04.2023	08:10	15:58		408	408	72		72	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG nr.7	PJ	27.04.2023	08:15	16:32		437	437	101		101	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG nr.3	PJ	27.04.2023	08:45	10:35		110	110	7		7	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG nr.5	PJ	27.04.2023	09:00	12:20		200	200	15		15	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Chircăeşti	de la PRG Nr.15,16	PJ	27.04.2023	08:15	15:05		350	350	33		33	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	de la PRG Nr.18	PJ	27.04.2023	08:10	15:20		370	370	46		46	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.2,3,4 Păcii	PJ	27.04.2023	08:45	16:45		480	480	194		194	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Taraclia	de la PRG nr.5	PJ	05.05.2023	10:00	15:24		324	324	25	2	27	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Taraclia	de la PRG nr.6	PJ	10.05.2023	10:00	16:47		407	407	73		73	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ucrainca	de la PRG nr.5	PJ	10.05.2023	10:00	12:00		120	120	21		21	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG nr.2	PJ	13.05.2023	08:10	16:10		420	420	78		78	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG nr.16, 24	PJ	15.05.2023	08:35	12:48		253	253	2	1	3	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str. Mihail Sadoveanu	PJ	15.05.2023	08:30	15:34		364	364	17		17	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG nr.13, 14, 15	PJ	15.05.2023	08:30	16:04		454	454	14		14	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG nr.18, 20	PJ	16.05.2023	08:15	15:17		242	242	2		2	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG nr.16, 17, 18	PJ	16.05.2023	08:15	15:42		387	387	19		19	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG nr.19, 20	PJ	17.05.2023	08:15	16:10		415	415	15		15	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.16	PJ	18.05.2023	08:30	14:18		288	288	14		14	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG nr.34	PJ	18.05.2023	08:50	12:50		180	180	8		8	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Opaci	de la PRG nr.24	PJ	18.05.2023	08:30	14:00		270	270	4		4	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG nr.10	PJ	24.05.2023	08:50	15:30		340	340	37		37	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Plop Ştiubei	de la PRG nr.1, 3, 4	PJ	24.05.2023	13:20	17:17		237	237	1	2	3	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG nr.7	PJ	25.05.2023	08:40	11:10		150	150	8		8	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG nr.8	PJ	25.05.2023	09:00	11:40		160	160	23		23	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Plop Ştiubei	de la PRG nr.2	PJ	25.05.2023	08:30	11:17		167	167	3		3	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Plop Ştiubei	de la PRG nr.5	PJ	25.05.2023	09:00	11:30		150	150	3		3	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Chircăeşti	de la PRG Nr.34	PJ	25.05.2023	08:18	12:22		244	244	30		30	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior

Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.13, 1A	PJ	27.05.2023	09:15	13:25		250	250	24		24	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.35	PJ	27.05.2023	10:18	13:23		185	185	15		15	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Săiţi	de la PRG Nr.1,24	PJ	27.05.2023	08:36	14:53		377	377	93		93	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Hagimus	de la PRG Nr.3	PJ	30.05.2023	08:30	14:30		360	360	68		68	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.19,20	PJ	05.06.2023	10:00	14:00		240	240	20		20	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Baimaclia	de la PRG Nr.42,30.	PJ	06.06.2023	10:00	13:33		213	213	13		13	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Grădiniţa	de la PRG Nr.4	PJ	06.06.2023	10:20	15:45		325	325	9		9	P		Reconstrucţia conductei de gaze de pe terenul comunităţii Religioase.
Căuşeni	s.Zaim	de la RCP Nr.3	PJ	12.06.2023	08:15	12:00		225	225	32	3	35	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	de la racordul Nr.1,2,3.	PJ	14.06.2023	09:00	13:30		270	270	19		19	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Cîrnăţeni	de la PRG Nr.26	PJ	15.06.2023	08:15	11:55		220	220	25		25	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Cîrnăţeni	de la PRG Nr.27	PJ	15.06.2023	09:15	12:35		200	200	25		25	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG N r.10	PJ	15.06.2023	08:35	15:45		430	430	93		93	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Fârlădeni	de la PRG Nr.1	PJ	16.06.2023	08:25	15:30		425	425	81		81	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Grădiniţa	de la PRG Nr.4	PJ	20.06.2023	09:00	16:00		420	420	57		57	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	dela PRG Nr.2,3.	PJ	21.06.2023	08:36	15:59		443	443	33		33	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Baccealia	de la PRG Nr.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	PJ	21.06.2023	08:25	15:10		405	405	50		50	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG Nr.19	PJ	22.06.2023	09:00	15:45		405	405	14	1	15	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	de la branşamentul Nr.1 str.M. Stanciu	PJ	22.06.2023	08:30	16:30		480	480	18		18	P		Reamplasarea gazoductului din suprateran în subteran
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG Nr.11	PJ	22.06.2023	08:30	16:30		420	420	93		93	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG Nr.22	PJ	22.06.2023	09:00	12:58		238	238	16		16	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Copanca	de la PRG Nr.23	PJ	22.06.2023	10:20	13:25		185	185	11		11	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Burebista, PRG Nr.17, 18, 19	PJ	22.06.2023	08:10	17:00		530	530	166		166	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.37	PJ	27.06.2023	08:30	16:50		440	440	17		17	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr,36,1A.	PJ	27.06.2023	08:30	16:31		421	421	14		14	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Opaci	de la PRG Nr.24	PJ	27.06.2023	08:25	10:30		125	125	4		4	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Chircăeşti	de la PRG Nr.2	PJ	27.06.2023	08:44	11:29		165	165	24		24	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG Nr.6	PJ	27.06.2023	08:20	14:20		240	240	16		16	P		Verificarea la etanşeitate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.A.Mateevici	PJ	05.07.2023	08:30	14:38		368	368	46		46	P		Reconstrucţia conductei de gaze supraterane d-40
Căuşeni	s.Chircăieşti	de la RCP Nr.4	PJ	06.07.2023	08:30	16:20		410	410	24		24	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului subteran
Căuşeni	s.Opaci	de la RCP Nr.52,53	PM	10.07.2023	12:04	17:04		300	300	26		26	N	AT	În timpul lucrărilor neautorizate de terasament a fost deteriorată conducta subterană de gaze din PE d-50mm
Căuşeni	s.Surchiceni	de la PRG Nr.7	PJ	17.07.2023	08:25	10:53		148	148	11		11	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Surchiceni	de la PRG Nr.8	PJ	17.07.2023	10:24	12:24		120	120	15		15	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Surchiceni	de la PRG Nr.9	PJ	17.07.2023	13:10	15:40		150	150	7		7	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Surchiceni	de la PRG Nr.13,13/1	PJ	18.07.2023	08:29	11:31		182	182	8		8	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Surchiceni	de la PRG Nr.14,15	PJ	18.07.2023	13:20	17:05		225	225	15		15	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.4	PJ	20.07.2023	08:38	15:02		384	384	21		21	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului suprateran
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG Nr.24	PJ	24.07.2023	08:27	15:30		423	423	32		32	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului subteran
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG Nr.8A	PJ	24.07.2023	08:45	15:42		417	417	26		26	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Plop-Ştiubei	de la PRG Nr.19	PJ	25.07.2023	08:25	15:18		413	413	44		44	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr 9	PJ	25.07.2023	08:30	15:30		420	420	11		11	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Cârnăţeni	de la PRG Nr.22	PJ	26.07.2023	08:20	15:16		416	416	17		17	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Sălcuţa	de la PRG Nr.10	PJ	26.07.2023	08:34	15:29		415	415	25		25	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.M.Dosovtei	PJ	26.07.2023	08:28	14:15		357	357	12		12	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.A.şi Alexandru 24/37	PJ	31.07.2023	08:32	13:23		291	291	5		5	P		Reconstrucţia instalaţiei de utilizare
Căuşeni	s.Opaci	de la PRG Nr.20	PJ	03.08.2023	08:39	14:27		348	348	12		12	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.5	PJ	07.08.2023	08:24	16:03		459	459	94		94	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Cârnăţeni	de la PRG Nr.23	PJ	17.08.2023	08:38	15:33		415	415	25		25	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG Nr.22,25.	PJ	25.08.2023	08:30	15:48		438	438	28		28	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG Nr.2	PJ	28.08.2023	09:00	15:20		380	380	81		81	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Chircăieşti	de la RCP Nr.9	PJ	30.08.2023	08:30	13:03		273	273	17		17	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului subteran

Căuşeni	s.Zaim	de la PRG Nr.6	PJ	13.09.2023	08:00	15:30		450	450	67	3	70	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului suprateran
Căuşeni	s.Tocuz	de la PRG Nr.9	PJ	13.09.2023	09:00	14:00		300	300	53		53	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului subteran
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG Nr.5	PJ	25.09.2023	08:30	15:10		400	400	31		31	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului subteran
Căuşeni	s.Fîrlădeni	de la PRG Nr.2	PJ	25.09.2023	08:45	15:35		410	410	85		85	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	s.Ursoaia	de la PRG Nr.6,11	PJ	26.09.2023	08:30	15:30		420	420	35		35	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului subteran
Căuşeni	s.Fîrlădeni	de la PRG Nr.2	PJ	26.09.2023	08:35	15:10		395	395	71		71	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului exterior
Căuşeni	or.Căuşeni	str.Şt.cel Mare	PJ	28.09.2023	08:10	15:40		450	450	159		159	P		Verificarea la etanşietate a gazoductului suprateran
Căuşeni	s.Ursoaia	spre Mănăstirea cu Hram SMMM "Marta şi Maria"	PM	26.10.2023-27.10.2023	08:00	12:00		1680	1680		1	1	N	AT	În timpul lucrărilor neautorizate de terasament a fost deteriorată conducta subterană de gaze din PE d-50mm
									33925			**3687**			
									59004			**5857**			

Ex.N.Ţurcanu
Tel.:069413144

Tabelul 2a

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

(pentru întreruperile programate)

Rețeaua de distribuție (raionul)	*Cauza întreruperilor*	*Numărul de consumatori deserviți (NCt)*	*SAIDI (minute)*	*SAIFI (întreruperi)*	*CAIDI (minute/ întrupere)*
Ștefan Vodă	Programate	12393	59,915	0,173	347,136
Căușeni	Programate	18548	77,114	0,197	390,796
Total pe întreprindere	Programate	30941	70,225	0,187	374,692

Tabelul 2b

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

(pentru întreruperile neprogramate)

Rețeaua de distribuție (raionul)	*Cauza întreruperilor*	*Numărul de consumatori deserviți (NCt)*	*SAIDI (minute)*	*SAIFI (întreruperi)*	*CAIDI (minute/ întrupere)*
Ștefan Vodă	CI	12393	0,000	0,000	0,000
	CS	12393	0,000	0,000	0,000
	AT	12393	1,975	0,003	789,677
Căușeni	CI	18548	0,000	0,000	0,000
	CS	18548	0,000	0,000	0,000
	AT	18548	0,511	0,001	351,111
Total pe întreprindere	CI	30941	0,000	0,000	0,000
	CS	30941	0,000	0,000	0,000
	AT	30941	1,098	0,002	585,517

Tabelul 3

Indicatori garantaţi de continuitate în livrarea gazelor naturale

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Menţiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. a)	Întreruperi **programate** legate de efectuarea lucrărilor de către OSD:			
	(1) lucrări de montare, instalare sau reamplasare unui echipament de măsurare sau a aparatelor de utilizare dintr-un apartament din blocul locativ, care necesită întreruperea integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc.	**Total**	18	
		Cu durata mai mare de 4 ore	0	
	(2) lucrări de redimensionare a reţelei de gaze naturale, care necesită întreruperea integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc.	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 5 ore	0	
Pct. 14, sbp 1), lit. b)	Întreruperi **programate** legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanşeitate, reparaţie, înlocuire a unui sector sau a unui element al reţelei de gaze naturale, de racordare a obiectului, strămutare a reţelelor de gaze naturale, necesare pentru exploatarea fiabilă a reţelei de gaze naturale cu presiune joasă şi medie			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	165	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	8	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali şi mai mult.	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi **neprogramate** legate de lichidarea consecinţelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	4	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali şi mai mult.	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi **programate** legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanşeitate, reparaţie, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a reţelelor de gaze naturale de presiune **înaltă**	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
	Întreruperi **neprogramate** legate de lichidarea consecinţelor avariilor sau incidentelor	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, sbp 1), lit. d)	Întreruperi **programate** legate de efectuarea lucrărilor de către OST de verificare la etanşeitate, reparaţie, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a reţelelor de transport	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
	Întreruperi **neprogramate** legate de lichidarea consecinţelor avariilor sau incidentelor	**Total**	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	

Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor				
Punct din Regulament	**Descriere**		**Nr. de consumatori**	**Mențiuni**
Pct. 14, sbp 2),	Numărul total al locurilor de consum, afectate de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	**Total**	5857	
		Locuri de consum pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15			0	
Suma compensațiilor achitate, lei			0	

Tabelul 4

Reclamaţii ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale

1.	Numărul de reclamaţii referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	0
3.	Numărul de reclamaţii referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	0
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	0
5.	Numărul de compensaţii achitate	0
6.	Suma compensaţiilor achitate conform pct.26	0

Tabelul 5

Calitatea relaţiilor dintre operatorii de sistem şi consumatorii finali

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la reţeaua OSD), afectaţi de întreruperile neprogramate din reţeaua de distribuţie (pct. 37, lit. b) – N_{UA})	58
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la reţeaua OSD), informate în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – N_{U12})	58
Indicator general de calitate IC_2^2, calculat conform pct. 37, lit. b)	100
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la reţeaua OST/OSD), afectate de întreruperile programate din reţeaua de transport/distribuţie (pct. 45/46 – N_{Uafect})	5799
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la reţeaua OST/OSD), informateş în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – N_{u3})	5799
Indicator general de calitate IC_2^3, calculat conform pct. 48	100
Informarea despre montarea/demontarea/înlocuirea echipamentului de măsurare (pct. 50)	
Numărul total de cazur de montare/demontare/înlocuire a echipamentelor de măsurare	5782
Numărul cazurilor în care au fost respectate data prestabilită şi intervalul normativ	5782
Numărul de compensaţii achitate	0
Suma compensaţiilor achitate conform pct. 50^1	0
Eliberarea avizului de racordare solicitanţilor (pct. 53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la reţeaua de GN (pct. 53 - $N_{TCracord}$)	705
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N_{15})	705
Indicatorul general de calitate IC_3, calculat conform pct. 53	100
Numărul de compensaţii achitate	0
Suma compensaţiilor achitate conform pct. 53	0
Racordarea la reţeaua de gaze naturale (pct. 55)	
Numărul total al cererilor de racordare la reţeaua de gaze naturale, după cum urmează:	415
numărul total al cererilor privind racordarea instalaţiei noi	149
numărul total al cererilor privind modificarea instalaţiei existente	266
Numărul solicitanţilor de punere sub presiune a instalaţiei de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	415
numărul cazurilor executate în termen	
Numărul de compensaţii achitate	0
Suma compensaţiilor achitate conform pct. 56	0

Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)	
Numărul total al cererilor privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	82
Numărul reconectărilor la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	82
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58	0
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)	
Numărul total al cazurilor de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul cazurilor de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60	0

Tabelul 6

Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct.65-2))	
Numărul total al cererilor privind eliberarea avizului de racordare la rețelele de distribuție a gazelor naturale (pct. 65 2) – N_{St})	705
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct.65 2)-Tm)	1,169

Tabelul 7

Soluționarea reclamațiilor primite (pct. 65-3))	
Numărul total al reclamațiilor primite (pct. 65 3) – N_{Rt})	0
Durata medie de procesare a acestora, exprimată în zile (pct.65 3)-Tm)	0